


# **NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BALTANÁS Y VALDECAÑAS**

## **PLAN ESPECIAL DEL BARRIO DE BODEGAS DEL NÚCLEO DE BALTANÁS**

**JUNIO 2013**

### **4. CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS**



**EXMO. AYUNTAMIENTO DE BALTANÁS, PALENCIA**

**FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID**

José Luis Sainz Guerra. Dr. Arquitecto. Prof. Titular de Urbanismo.  
ETS de Arquitectura.

Félix Jové Sandoval. Dr. Arquitecto. Prof. Titular Construcciones Arquitectónicas.  
ETS de Arquitectura.





## OBJETO DEL PROYECTO

**Normas urbanísticas del Municipio de Baltanás, Palencia, que se compone de dos núcleos, Baltanás y Valdecañas de Cerrato.**

**Plan Especial del Barrio de Bodegas del núcleo de Baltanás.**

## EQUIPO REDACTOR

### Directores del equipo:

José Luis Sáinz Guerra. Dr. Arquitecto. Profesor Titular de Urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid.

Félix Jové Sandoval. Dr. Arquitecto. Profesor Titular de Construcciones Arquitectónicas en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid.

### Equipo Normas Urbanísticas:

Rosario del Caz Enjuto. Dr. Arquitecta. Profesora Titular de Urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid.

Alicia Sainz Esteban, Arquitecta

Mónica del Río Muñoz, Arquitecta

### Equipo Plan Especial de Bodegas:

David Muñoz de la Calle, Arquitecto

Luis Pahíno Rodríguez, Arquitecto



FUNDACIÓN GENERAL - UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

José Luis Sainz Guerra, Dr. Arquitecto, prof. Titular de Urbanismo. ETS Arquitectura

Félix Jové Sandoval, Dr. Arquitecto, prof. Titular de Construcciones Arquitectónicas. ETS Arquitectura

EXMO. AYUNTAMIENTO DE BALTANÁS, PALENCIA



## ÍNDICE CATÁLOGO

- 01 Iglesia parroquial San Millán
- 02 Ermita de Nuestra Señora de Revilla
- 03 Iglesia antiguo convento hoy panera. Convento San Francisco
- 04 Ermita de San Gregorio
- 05 Antigua Cofradía
- 06 Casa antigua cuartel guardia civil
- 07 Casa de piedra.
- 08 Casa plaza mayor
- 09 Vivienda calle Churruca 2
- 10 Casa plaza de la iglesia 19
- 11 Conjunto de Bodegas
- 12 Palacio barroco. Colegio antes hospital
- 13 Edificio museo Cerrato
- 14 Centro de salud
- 15 Edificio calle Escuelas (Casa de Cultura)
- 16 Vivienda calle de Cantarranas 33
- 17 Vivienda calle de Cantarranas 9
- 18 Vivienda calle de Cantarranas 2
- 19 Vivienda calle Lucera 4
- 20 Edificio calle Tomás Solórzano 2
- 21 Edificio calle Tomás Solórzano-Cantarranas
- 22 Edificio calle Becerra 9
- 23 Edificio almacén junto a iglesia
- 24 Edificio del Cine
- 25 Vivienda calle El Carmen 7
- 26 Vivienda calle Paloma 2
- 27 Vivienda calle Paloma 4
- 28 Vivienda calle Virgen 12
- 29 Vivienda calle Virgen 16
- 30 Vivienda calle Virgen 18
- 31 Vivienda calle Virgen 20
- 32 Edificio Casa plaza mayor
- 33 Edificio Plaza de España 17
- 34 Edificio Plaza de España 16
- 35 Edificio Plaza de España 15
- 36 Edificio Plaza del Campillo 2
- 37 Edificio Calle Paloma 20
- 38 Vivienda calle Pastores 1
- 39 Vivienda calle Pastores 5
- 40 Vivienda calle Pastores 7
- 41 Vivienda calle Pastores 9
- 42 Vivienda calle Pastores 11
- 43 Vivienda calle Pastores 13
- 44 Vivienda calle Pastores 15



FUNDACIÓN GENERAL - UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

José Luis Sainz Guerra, Dr. Arquitecto, prof. Titular de Urbanismo. ETS Arquitectura  
Félix Jové Sandoval, Dr. Arquitecto, prof. Titular de Construcciones Arquitectónicas. ETS Arquitectura

EXMO. AYUNTAMIENTO DE BALTANÁS, PALENCIA

- 45 Vivienda calle Pastores 17
- 46 Vivienda calle Pastores 19
- 47 Vivienda calle Pastores 21
- 48 Edificio Calle San Millán 13 y 15
- 49 Edificio Calle San Millán 11
- 50 Edificio Calle San Millán 27
- 51 Edificio Calle Fuentevieja 5
- 52 Edificio plaza de España 10
- 53 Edificio Calle Pastores 23
- 54 Edificio Calle Pastores 25
- 55 Vivienda calle Mayor 19-2
- 56 Vivienda calle San Millán 6-1
- 57 Vivienda calle San Millán 2
- 58 Vivienda calle El Sol 1
- 59 Vivienda calle El Sol 13-15
- 60 Edificio esquina ladrillo
- 61 Edificio balcones conventual
- 62 Edificio ladrillo Crta Aranda
- 63 Edificio Calle de la Iglesia 17
- 64 Edificio Calle Almojadas 17
- 65 Edificio Calle Almojadas 19
- 66 Edificio Plaza Escorraladas 7
- 67 Edificio Plaza Escorraladas 8
- 68 Edificio Plaza Escorraladas 9
- 69 Edificio Plaza Escorraladas 1
- 70 Edificio Plaza Escorraladas 2
- 71 Edificio Calle Mayor 9
- 72 Edificio Calle Mayor 17
- 73 Edificio Calle la Era 16
- 74 Edificio agricola de adobe
- 75 Casas protección oficial iglesia
- 76 Casas protección oficial parque
- 77 Edificio Calles los Tintes 4
- 78 Edificio Calle de la Iglesia 3
- 79 Vivienda calle del Campillo 10
- 80 Vivienda calle del Campillo 3
- 81 Calle Lucera, 10. Calle El Campillo 9
- 82 Vivienda plaza del Campillo 16
- 83 Calle Becerra 1
- 84 Vivienda calle Lucera 27
- 85 Vivienda Calle de San Millán 58
- 86 Vivienda Calle de San Millán 44
- 87 Vivienda Calle de San Millán 42
- 88 Edificio Plaza de España 4
- 89 Ermita de poblado de Valverde
- 90 Palomar del poblado de Valverde
- 91 Iglesia de San Nicolás de Bari



- 92 Ermita de Nuestra Señora del Campo
- 93 Casa rectoral
- 94 Antiguo convento afueras
- 95 Casa antiguo convento próximo a la iglesia
- 96 Barrio de Bodegas
- 97 Bodegas del núcleo
- 98 Vivienda calle del Sol 14
- 99 Vivienda calle del Sol 16
- 100 Edificio Calle de la Iglesia 16
- 101 Vivienda calle de la Iglesia 11
- 102 Vivienda calle Fuente Era 14
- 103 Vivienda calle Fuente Era 16
- 104 Vivienda Plaza Corro 6
- 105 Vivienda Plaza Corro 7
- 106 Vivienda Plaza Corro 8
- 107 Vivienda Plaza Corro 18
- 108 Vivienda Corro del Sol 1
- 109 Edificio Calle Cantarranas 21
- 110 Edificio Calle Mayor, 16
- 111 Edificio Calle Rondas
- 112 Chozo de pastor
- 113 Edificio Plaza del Corro, 4
- 114 Edificio Calle Mayor, 13
- 115 Edificio Calle Mayor,9
- 116 Edificio Plaza de España 3
- 117 Edificio Plaza de España 7
- 118 Edificio Plaza de España 6
- 119 Edificio Plaza Escorraladas 11
- 120 Chozo de pastor
- 121 Chozo de pastor
- 122 Chozo de pastor
- 123 Chozo de pastor
- 124 Chozo de pastor
- 125 Chozo de pastor
- 126 Chozo de pastor
- 127 Chozo de pastor
- 128 Chozo San Antón
- 129 Chozo San Antón 2
- 130 Chozo de pastor
- 131 Chozo de pastor
- 132 Chozo de pastor
- 133 Chozo de pastor
- 134 Chozo de pastor
- 135 Chozo de pastor
- 136 Chozo de pastor
- 137 Chozo de pastor
- 138 Chozo de pastor
- 139 Chozo de pastor
- 140 Chozo de pastor



FUNDACIÓN GENERAL - UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

José Luis Sainz Guerra, Dr. Arquitecto, prof. Titular de Urbanismo. ETS Arquitectura

Félix Jové Sandoval, Dr. Arquitecto, prof. Titular de Construcciones Arquitectónicas. ETS Arquitectura

EXMO. AYUNTAMIENTO DE BALTANÁS, PALENCIA

- 141 Chozo de pastor
- 142 Chozo de pastor
- 143 Chozo de pastor
- 144 Chozo de pastor Santa Olalla
- 145 Chozo de pastor Santa Olalla
- 146 Chozo de pastor
- 147 Chozo de pastor
- 148 Chozo de pastor
- 149 Chozo de pastor
- 150 Chozo de pastor
- 151 Chozo de pastor
- 152 Chozo de pastor
- 153 Chozo de pastor
- 154 Chozo de pastor
- 155 Chozo de pastor
- 156 Chozo de pastor
- 157 Chozo de pastor
- 158 Chozo de pastor
- 159 Chozo de pastor
- 160 Chozo de pastor
- 161 Chozo de pastor
- 162 Chozo de pastor
- 163 Chozo de pastor
- 164 Chozo de pastor
- 165 Chozo de pastor
- 166 Chozo de pastor
- 167 Chozo de pastor
- 168 Chozo de pastor
- 169 Chozo de pastor
- 170 Chozo de pastor
- 171 Chozo de pastor
- 172 Chozo de pastor
- 173 Chozo de pastor
- 174 Majuelo 1
- 175 Majuelo 2
- 176 Palomar de Don Paco
- 177 Palomar
- 178 Palomar
- 179 Palomar
- 180 Casetas de era la cobata
- 181 Casetas de era camino del cementerio
- 182 Conjunto casetas valdecañas
- 183 Caseta camino ermita valdecañas y caseta entrada pueblo
- 184 Caseta carretera torquemada
- 185 Lagar de adobe en bodegas
- 186 Casetas carretera de hornillos
- 187 Caseta del silo
- 188 Casetas carretera valdecañas
- 189 Edificio Plaza Escorraladas 3

- 190 Edificio Plaza Escorraladas 4
- 191 Edificio Plaza Escorraladas 5
- 192 Edificio Plaza Escorraladas 6
- 193 edificio aislado en valdecañas
- 194 edificio en valdecañas
- 195 Edificio plaza España 12
- 196 Edificio Plaza España 13
- 197 Edificio Cantarranas 3
- 198 Puerta del cercado
- 199 Edificio Calle Pastores 3
- 200 Edificio calle Carolina
- 201 Abrevadero



FUNDACIÓN GENERAL - UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

José Luis Sainz Guerra, Dr. Arquitecto, prof. Titular de Urbanismo. ETS Arquitectura

Félix Jové Sandoval, Dr. Arquitecto, prof. Titular de Construcciones Arquitectónicas. ETS Arquitectura

EXMO. AYUNTAMIENTO DE BALTANÁS, PALENCIA



CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Iglesia parroquial de San Millán  
 NÚCLEO: Baltanás  
 ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, con deficiencias.  
 NATURALEZA: Tipo construcción  
 REFERENCIA CATASTRAL: 6739501UM9463N0001KY

Nº DE FICHA:

1

PROTECCIÓN:

INTEGRAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle San Millán 54.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Realizada en sillería de cantera fina, data del siglo XV. Se asienta en el lugar de un templo más antiguo del que se observan restos en la sacristía vieja, de transición románico-gótico o gótico incipiente. Los muros norte y sur poseen contrafuertes de grandes dimensiones. Adosado al muro sur se encuentra una construcción posterior.

En el interior consta de tres naves separadas por pilares, con arcos apuntados y bóvedas de crucería. Posee un coro alto a los pies con un magnífico antepecho plateresco.

La torre es de piedra, con tres cuerpos, se yergue en la cabecera de la iglesia. Se construyó con posterioridad en 1771. El cuerpo más alto se abre en todos sus lados con dos huecos de arco de medio punto. En la cubierta de la torre se observan has ocho pináculos que adornan los vértices y los puntos medios de cada fachada.

La portada de acceso, en la fachada sur, da paso a la nave epístola. Es una portada sencilla, con un arco-dintel de piedra, adornado con un nicho sobre la misma, hoy en día vacío. El atrio de acceso ha sido recientemente restaurado.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Trabajos de mantenimiento en cubierta. Restitución de tejas desplazadas y sustitución de las tejas rotas.
- Eliminación de mobiliario urbano innecesario del recinto del atrio, como papeleras, y ubicación del mismo más alejado.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Ermita de Nuestra Señora de Revilla  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buen estado  
NATURALEZA: Religiosa  
REFERENCIA CATASTRAL: 6534401UM9463S0001TF

Nº DE FICHA:

2

PROTECCIÓN:

INTEGRAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Arrañales de Revilla 1

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Construida en piedra de sillería data del siglo XVII. Consta de una sola nave cubierta con bóveda de cañón con lunetos. El crucero tiene una cúpula adornada con yeserías. Posee dos espadañas una a los pies de la iglesia y otra a la cabecera. La portada de acceso está precedida por un pórtico cerrado se abre al lado de la epístola.

Son legibles en la iglesia las siguientes fechas: En fachada 1683, en el crucero 1766, en la la cúpula del crucero 1776, en la espadaña de los pies 1683, en la cabecera 1767 y en la portada 1770.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de sus elementos: cubierta, estructuras de madera, contacto con el terreno.
- Limpieza periódica del recinto, vegetación.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Convento de San Francisco  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buen estado  
NATURALEZA: Religiosa  
REFERENCIA CATASTRAL: 6935408UM9463N0001KY

Nº DE FICHA:

3

PROTECCIÓN: INTEGRAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle San Francisco 2

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Convento del siglo XVI, construido con sillares de piedra. Se compone de la iglesia y de parte del claustro. El volumene de la iglesia es de carácter prismático, con apariencia maciza y sólida. En la fachada norte se observa la existencia del ala este del antiguo claustro, que posteriormente parece haber sido utilizada a modo de almacén. En la fachada norte del convento se abre el acceso actual, custodiado por dos contrafuertes sobre los que se forma un balcón. Bajo éste existe un acceso más moderno. En los dos contrafuertes se muestran dos escudos, el primero a la izquierda está dividido en dos partes por un elemento lineal diagonal. Este escudo aparece asimismo en el muro de la parte este del edificio. El segundo escudo, en el contrafuerte derecho, muestra un dibujo diferente, con motivos vegetales.

El templo tiene una sola nave con crucero, que está cubierto con una cúpula, desprovista de toda decoración.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de sus elementos: cubierta, estructuras de madera, contacto con el terreno.
- Limpieza periódica del recinto, vegetación.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Edificio de San Gregorio  
NÚCLEO: Cerca de Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Edificio religioso  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A524001090000KP

Nº DE FICHA:

4

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Polígono 524, Parcela 109. La ermita se encuentra junto a un camino sin asfaltar. Se puede acceder a ella a través de la carretera P-130, saliendo de Baltanás en dirección a Hornillos de Cerrato. Se toma el primer camino a la izquierda antes de llegar a la depuradora (que queda en el lado derecho)

COORDENADAS UTM: X:394753; Y:4644997; Huso 30

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Pequeña construcción alargada, de carácter tosco, cuya orientación no responde a los cánones religiosos. La cubierta es de teja árabe, a cuatro aguas. Construida en piedra, existe un sólo acceso en la fachada este, con un pórtico de acceso con bancos de piedra a ambos lados de la puerta.

Posee una espadaña más moderna realizada en piedra sobre la zona de acceso. Junto a la ermita, en la zona sur, existe una suerte del altar.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de sus elementos: cubierta, estructuras de madera, contacto con el terreno.
- Limpieza pintadas en muros.
- Limpieza periódica del recinto, vegetación.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Antigua cofradía  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Edificio nobiliario  
REFERENCIA CATASTRAL: 6740105UM9464S0001T1

Nº DE FICHA:

5

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Hospital 9.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de dos alturas y fachada alargada, originariamente centro de una cofradía. Construido en piedra sin tallar, de mayores dimensiones en esquinas. Posee una puerta con un arco rebajado con grandes dovelas de sillería. Las jambas son de una sola pieza de piedra. Sobre la puerta se conserva enmarcada en piedra una escultura de Cristo crucificado.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Eliminación de cableado de fachada.
- Aplicación de nuevo enfoscado en los alféizares de huecos.
- Mantenimiento periódico de la cubierta, muros, etc.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Palacio  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Edificio de carácter nobiliario  
REFERENCIA CATASTRAL: 6835101UM9463N0001BY

Nº DE FICHA:

6

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Carretera de Aranda, 11, a las afueras de Baltanás en su zona sur.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de grandes dimensiones, de carácter nobiliario, construido con piedra de sillería. Ofrece una fachada suroeste hacia la carretera con seis huecos organizados simétricamente y ordenados, tres balcones arriba con barandilla de hierro forjado y dos ventanas abajo; presenta cuatro grandes escudos, dos de ellos custodian la ventana central en primera planta, el tercero adorna una esquina y el cuatro se yergue sobre una suerte de espadaña sobre el acceso.

La cornisa, de piedra tallada, sobresale a modo de tejadillos sobre los huecos. Los huecos de las ventanas y balcones quedan recercados por molduras talladas en la piedra. La puerta de acceso presenta asimismo estas molduras, con las esquinas redondeadas.

En la fachada sureste existe una galería sobre pilastras, con antepecho de madera, cubierta por un tejado.

En la fachada noroeste se observa la misma regularidad en huecos que en la fachada principal.

Durante muchos años este edificio se utilizó como casa-cuartel de la Guardia Civil.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Acondicionamiento del espacio en torno al palacio. La carretera, a un nivel más alto que el edificio, y los quitamiedos de la misma ocultan el palacio, dificultan su contemplación y lo afean.
- Mantenimiento periódico de sus elementos: cubierta, muros, estructura, etc.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Edificio de piedra  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias.  
NATURALEZA: Edificio de carácter nobiliario.  
REFERENCIA CATASTRAL: 6839116UM9463N0001PY

Nº DE FICHA:

7

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle San Millán, 54. Se encuentra frente a la Iglesia de San Millán.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio en esquina, construido en piedra de sillería irregular en la fachada principal y de piedra sin tallar en la lateral. Ha sufrido numerosas modificaciones.

En la fachada principal se observa un hueco en primera planta con un arco rebajado de sillería fina, con un alféizar tallado en la piedra una línea de imposta tallada sobre el hueco. Se observan tres ménsulas de piedra en fachada, que podrían haber sujetado un balcón alargado.

En la fachada lateral se observan huecos de diverso tamaño y orden. Uno de ellos es un óculo.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Retirada de cableado de fachada.
- Retirada de farola de fachada.
- Recuperación del aspecto unitario del edificio: aplicación del mismo material en juntas, eliminación del mortero de cemento; aplicación del mismo revestimiento en todas las zonas a revestir, recuperación de antiguos huecos.
- Rehabilitación de cornisa y cubierta.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Palacio  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias.  
NATURALEZA: Edificio de carácter nobiliario.  
REFERENCIA CATASTRAL: 6738504UM9463N0001JY

Nº DE FICHA:

8

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle de la Iglesia, 18. Hace esquina con calle Cantarranas.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Hermoso edificio construido mediante sillares de piedra. Tiene dos niveles. En la fachada principal se observa un acceso en planta baja, así como dos huecos de ventana. Uno de los huecos posee un dintel de excepcionales dimensiones, con una anchura similar a la de la propia ventana. En la planta primera, se ven cuatro huecos, tres de ellos de ventana y el cuarto, sobre el acceso, es un balcón con rejas de hierro. Uno de los huecos, tiene un dintel con un escudo donde se puede leer el texto siguiente: "... FR. NVNEZ DE PRADA POSEHEDO DEL MAIORAZGO FUNDO EL B... FRAL ...VARZ DE PRADA COMO DEL STO. OFO". La esquina de edificio en la parte más baja se encuentra achaflanada; en lo alto posee un elemento metálico colgado.

En el interior el edificio cuenta con un patio.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Retirada de cableado de fachada.
- Recuperación del acabado de piedra en la zona izquierda de la fachada principal.
- Aplicación de revestimientos adecuados.
- Instalación de chimeneas acordes con el porte del edificio en la fachada principal.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa calle Churruca 2  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Edificio de arquitectura tradicional  
REFERENCIA CATASTRAL: 6739403UM9463N00010Y

Nº DE FICHA:

9

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Churruca, 2.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda construida en piedra sin tallar. De fachada estrecha, presenta un arco de medio punto en el acceso, las dovelas de arranque tienen una forma especial, con un elemento saliente en la base. La disposición de los huecos es irregular, el hueco en planta baja parece haberse realizado con posterioridad.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Construcción de una chimenea más sólida, de mayor entidad y aspecto acorde con el edificio.
- Eliminación de cableado en fachada.
- Mantenimiento periódico de sus elementos.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa calle de la Iglesia 29  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6638820UM9463N0001SY

Nº DE FICHA:

10

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle de la Iglesia, 29.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de piedra sin tallar. La configuración de los huecos es regular. En la cubierta se observa una buhardilla. La fachada muestra cuatro huecos, alineados entre sí. En la planta baja se encuentra el acceso y un hueco de ventana. En la planta superior, se ven dos balcones.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de sus elementos, cubierta, muros, etc.
- Eliminación de cableado en fachada.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Barrio de Bodegas  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, con deficiencias.  
NATURALEZA: Conjunto etnográfico  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A547050040000KA, 34022A548000520000KX

Nº DE FICHA:

11

PROTECCIÓN:

INTEGRAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

El barrio de bodegas se encuentra en la parte norte del núcleo de Baltanás. Limita con el núcleo a lo largo de la calle de El Lobo. Cuenta con un total de 374 bodegas localizadas en dos zonas contiguas, dos elevaciones naturales que aparecen separadas por el camino Hondo que, al acercarse al núcleo, pasa a denominarse la calle Soltadero.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El barrio de bodegas es un conjunto excavado de bodegas de origen vinícola, organizado en dos zonas. La zona más extensa, con 305 bodegas, es la más próxima al núcleo urbano. Ocupa el cerro donde antiguamente se levantaba el castillo y se denomina como era de esperar "el cotarro del Castillo". Las bodegas se organizan alrededor del cerro siguiendo las distintas líneas de nivel del terreno, el conjunto aparece excavado en niveles sucesivos ascendiendo desde la parte baja del camino de las Tierras hasta la parte más alta. Existen hasta cinco niveles de bodegas superpuestos. La otra zona, conocida como "Las Erillas", tiene 69 bodegas. Es un conjunto tal vez posterior que se extiende en una sola dirección, subiendo de noroeste a sureste hasta el páramo de San Antón.

Los caminos y sendas en este barrio tienen generalmente límites muy imprecisos, salvo cuando alguno de sus márgenes coincide con un frente de bodega. Cuando no es así, la huella que deja el paso de vehículos o de peatones es quien termina definiendo la anchura del camino.

Aunque la morfología de las chimeneas es variada, se pueden agrupar en dos tipos: de planta circular o cuadrada. Los descargaderos para el vertido de la uva en el lagar, bien están formando parte de un frente de bodega de piedra -generalmente junto con la puerta de entrada de una o varias bodegas- o son construcciones independientes exentas, en este caso de planta cuadrada o rectangular.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Respeto de la tipología de bodega original, acceso con un frente de piedra, alturas de estos frentes, materiales, elementos como chimeneas o descargaderos.
- Limitar la proliferación de merenderos de nueva construcción.
- Evitar incluir en estas construcciones materiales como el hormigón, morteros de cemento, materiales impermeables.
- Limitar o prohibir el acceso de vehículos a motor.
- Dar a conocer la existencia de este barrio y su valor cultural.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Palacio barroco. Hospital de Santo Tomás  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. Rehabilitado recientemente  
NATURALEZA: Palacio barroco  
REFERENCIA CATASTRAL: 6636209UM9463N0001WY, 6636209UM9463N0002EU

Nº DE FICHA:

12

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Calle Virgen 14.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Hermoso edificio de planta cuadrada, diseñado como edificio exento. Ornamentado con estilo barroco, data del siglo XVII. Construido en piedra de cantería fina, consta de planta baja y primera. En la fachada principal se observan tres huecos decorados con balcón de hierro forjado, con recercados tallados en la piedra, y bases con forma de cuartos de esfera tallados en los huecos laterales, y con tres lóbulos el balcón central. En la planta baja se ven dos huecos de ventana con arco-dintel y la puerta decorada con molduras talladas en la piedra. Adornan la fachada tres grandes escudos nobiliarios, el central está situado en línea sobre la puerta y el balcón central, formando una espadaña con un frontón en arco en su parte más alta. La cornisa se decora con una secuencia de triglifos y metopas con pequeñas esculturas.

En el interior, el edificio se organiza en torno a un patio con columnas en planta baja y primera. En la escalera principal se levanta una bóveda de casquete decorada con yeserías.

En la actualidad forma parte, junto con los edificios colindantes, del Museo del Cerrato Castellano.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de los elementos del edificio, cubierta, muros, etc.
- Sustitución del vallado de la rampa de acceso al museo por un elemento más discreto.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Edificio Museo de Cerrato  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. Rehabilitado recientemente  
NATURALEZA: Edificio de vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6636209UM9463N0001WY, 6636209UM9463N0002EU

Nº DE FICHA:

13

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Calle Virgen 14. Edificio que alberga el actual Museo de Cerrato Castellano.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio que alberga el Museo de Cerrato Castellano. Ha sido reformado recientemente para este fin, junto con los edificios colindantes. Es un edificio de planta baja y planta primera, de fábrica de ladrillo visto colocado a tizón, sobre un ancho zócalo de piedra. Sobre planta baja se dibuja una línea de imposta con hileras de ladrillo a soga y en aparejo dentado. La cornisa se ornamenta por medio de hileras de ladrillo que sobresalen y forman un zigzagado.

En la fachada principal se abren tres huecos en la planta primera, tres balcones con rejería. El recercado es de mortero claro con escalonado en la parte superior. En la planta baja se abren dos huecos y la puerta, dispuestos de forma regular, alineados con los superiores. Tienen recercados similares a los anteriores, pero más sencillos.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de sus elementos, cubierta, muros, etc.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Centro de Salud  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6636201UM9463N0001XY

Nº DE FICHA:

14

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Héroes del Alcázar, 9.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio relativamente moderno, construido en 1950, con planta en forma de "T". Tiene dos plantas. Actualmente funciona como centro de salud. Se observa una hilera de huecos rectangulares, orientados en dirección vertical, a lo largo de toda la planta baja. En consonancia con estos huecos, en la planta primera se ubican, alineados con los de la planta baja, huecos de ventana con arcos de medio punto. El edificio está exento, rodeado un jardín.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de sus elementos, cubierta, fachadas, etc.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Edificio calle Escuelas (Casa de Cultura)  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6838201UM9463N0001HY

Nº DE FICHA:

15

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Escuelas, 2. Junto a la Plaza de España.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de piedra de sillería. En su origen disponía de planta baja y primera, más adelante se construyó la segunda planta, ésta vez con fábrica de ladrillo a soga y aplacado de piedra.

En la fachada principal, en primera planta se observan hasta cinco huecos de distintas dimensiones, dos de ellos balcones. Se ve un escudo en la zona derecha del eje de acceso. En planta baja se observan seis huecos y la puerta de acceso, con un arco de medio punto. Se puede ver la línea de imposta interrumpida por el arco de acceso y la antigua cornisa del edificio talladas en piedra.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de sus elementos, cubierta, muros, etc.
- Retirada de contenedores frente a acceso.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa de piedra.  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6639204UM9463N0001KY

Nº DE FICHA:

16

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Cantarranas, 33. El edificio se encuentra en un rincón de la calle Cantarranas.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio construido con sillares de piedra toscos, de fachada estrecha, con dos niveles y escasos huecos. El hueco de la puerta se resuelve mediante una pieza de piedra de gran tamaño a modo de dintel. El segundo acceso parece haberse realizado con posterioridad. En único hueco en la planta primera se realiza también con piedras de grandes dimensiones.

La cornisa se realiza a partir de la superposición de hiladas de teja curva que van sobresaliendo hasta conformar un vuelo.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Rehabilitación de la cubierta, colocación de las tejas desplazadas, sustitución de las tejas en mal estado.
- Mantenimiento periódico de los elementos de la edificación, cubierta, muros, zócalos, etc.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa en calle Cantarranas 9  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias  
NATURALEZA: Vivienda de construcción tradicional  
REFERENCIA CATASTRAL: 6638501UM9463N0001ZY

Nº DE FICHA:

17

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Calle Cantarranas, 9. Edificio en esquina con calle de la Iglesia.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio muy singular. Construido probablemente con mezcla de materiales, piedra, adobe y estructuras de madera. Consta de tres plantas, la última vuela sobre la calle 50 cm aproximadamente formando un volumen que destaca entre las construcciones colindantes. La estructura de este vuelo se realiza con canecillos de madera, y los muros con un entramado de madera.

Los huecos aparecen salteados en fachada sin aparente orden. El acceso se realiza a través de una sencilla puerta. En el volumen superior se ubica una única ventana con foma alargada.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Rehabilitación del edificio preservando sus elementos originales, materiales, forma, volumetría, asientos, posición de huecos.
- Eliminación de cableado en fachada.
- El nivel de la acera y calzada ha superado el original de la vivienda. Es importante respetar los niveles originales o realizar actuaciones en algunos casos para no enterrar los accesos de las viviendas.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa de piedra  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6639911UM9463N0001DY

Nº DE FICHA:

18

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Cantarranas, 2. Edificio en esquina con la calle Lucera.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de aspecto sólido, construido en piedra sin tallar, con grandes piezas colocadas en esquinas y huecos. Se observan modificaciones en relación con su configuración original. Se puede ver la presencia de una antigua puerta de anchura importante en el lado derecho de la fachada principal, con un dintel de una sola pieza de piedra.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento de sus elementos, cubierta, muros, zócalos, etc.
- Retirada de cableado en fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa en calle Lucera 4  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Restaurado recientemente.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6738506UM9463N0001SY

Nº DE FICHA:

19

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Lucera, 4.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio construido con piedra y tapial. Ha sido restaurado recientemente y se observan modificaciones en relación con su estado original. Presenta un muro de piedra sin tallar en la fachada principal. En la fachada lateral se observa un arranque de piedra, y un muro de adobe a continuación.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de sus elementos.
- Eliminación del cableado en fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa en calle Tomás Solorzano 2  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6638506UM9463N0001BY

Nº DE FICHA:

20

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Tomás Solorzano, 2. Edificio en esquina con la calle Becerra.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio construido en piedra de dos alturas. En la fachada principal se observan seis huecos regulares y alineados entre sí. En la planta primera existe un balcón directamente sobre el eje de fachada, dos ventanas se encuentran a ambos lados. Esta planta está revestida con mortero y presenta sencillos recercos en las ventanas. En la planta baja se observan dos puertas de acceso. La primera, a la derecha es la puerta peatonal, con un arco de medio punto con dovelas de sillería. La segunda puerta es de mayor tamaño, centrada en la fachada, para la entrada de vehículos. Se cubre con un arco rebajado con piedras de sillería.

La cubierta del edificio es de teja , y la cornisa del edificio, realizada con canecillos de madera, sobresale en la parte central de la fachada generando un tejadillo sobre el balcón de primera planta.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de los elementos del edificio, cubierta, muros, estructura, etc.
- Retirada de cableado en fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa en calle Tomás Solorzano 2-Cantarranas 6  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Restaurado recientemente.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6638506UM9463N0001BY

Nº DE FICHA:

21

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Solorzano, 2. La fachada de este edificio se abre a la calle Cantarranas. Hace esquina con la calle Solorzano. El acceso a este edificio se realiza a través del edificio contiguo.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de tres plantas. La planta baja está construida en piedra. Las plantas superiores están revestidas con mortero.

En la fachada noreste se observan tres huecos por planta, regularmente colocados, alineados entre sí. En la planta baja los huecos son de menor entidad, con arco-dintel de ladrillo a sardinel. En la planta primera, los huecos son balcones. En la parte superior los balcones están ornamentados mediante frontones triangulares sobre los huecos. En la planta superior se observan tres ventanas, se encuentran recercadas a modo de decoración. Sobre las esquinas en fachada se muestra ornamentación realizada en escayola: pilastras de estilo clásico.

La fachada sureste presenta las mismas características que la ya descrita. El mismo ritmo de huecos, continuidad de materiales, ornamentación en fachada. Los balcones en este caso vuelan sobre la calle.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de la edificación, cubierta, muros, etc.
- Retirada de cableado en fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa en calle Becerra 9  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy deteriorado.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6638806UM9463N00010Y

Nº DE FICHA:

22

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Becerra 9.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio en mal estado de conservación. Está construido a base de piedra y adobes. En alguna zona se puede ver fábrica con piezas de sillería. Se observa un elemento de gran interés, un antiguo acceso de grandes dimensiones, ahora tapiado, con un arco rebajado, de grandes dovelas, con un escudo en la clave. Los huecos en fachada son numerosos y desordenados, se observa que ha habido diversas modificaciones en este edificio.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Análisis en profundidad de los elementos y características del edificio.
- Recuperación de los elementos de interés, recuperación del acceso a través del arco citado en la descripción.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Edificio almacén junto a la Iglesia de San Millán  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. Restaurado recientemente.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6739502UM9463N0001RY

Nº DE FICHA:

23

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Calle San Millán 56. Se encuentra adosado a la Iglesia de San Millán en su lado norte.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio sólido de grandes dimensiones que se utilizó como almacén de grano en el pasado. Construido a base de fábrica de piedra, con sillares en esquinas y base de la edificación. Fue rehabilitado recientemente y reconstruido en parte. En la parte izquierda de la fachada existe un contrafuerte. También se puede ver un escudo junto al contrafuerte.

Se observa un sólo acceso a través de una puerta de gran anchura, con un dintel de madera.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de sus elementos, cubierta, estructura interior.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Edificio del Cine  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Restaurado recientemente.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6636205UM9463N0001SY

Nº DE FICHA:

24

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Héroes del Alcázar, 1. Hace esquina con la calle Virgen.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de dos plantas, construido en planta baja con sillería tosca de gran tamaño. En la planta baja existe un zócalo. La planta superior está revestida. El ritmo de huecos es constante en las dos fachadas del edificio, los recercados son de ladrillo visto con arcos rebajados, con el ladrillo dispuesto a sardinel. En la fachada a la calle Héroes del Alcázar se observan dos huecos por planta, en la fachada lateral existen ocho huecos por planta.

La fachada está decorada en toda su parte superior con motivos geométricos. La cornisa se realiza en ladrillo con ladrillos dispuestos en varios niveles a modo de canchillos. La esquina del edificio está decorada con ladrillo dispuesto en forma de chaflán.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Retirada de los elementos publicitarios y carterles de la fachada.
- Reparación de desperfectos en fachada.
- Eliminación de cableado de fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa calle del Carmen 7  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Restaurado recientemente.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6737508UM9463N0001WY

Nº DE FICHA:

25

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle del Carmen 7. En esquina con la calle Rondas.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de dos plantas en esquina. Ofrece una disposición de huecos regular, con un balcón sobre el acceso. Se construye con fábrica de piedra, visible en planta baja, con las juntas marcadas para ofrecer mayor regularidad. La planta primera está revestida. Presenta una cubierta de teja a cuatro aguas.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de sus elementos.
- Retirada de cableado de fachada
- Reubicación de los contenedores en otro lugar.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa con dibujos de ladrillo en fachada  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Restaurado recientemente.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6737502UM9463N0001JY

Nº DE FICHA:

26

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle de la Paloma 2.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Hermoso edificio decorado con ladrillo. Tiene dos plantas y un bajocubierta que abre huecos a fachada. La fachada original es simétrica, existe un elemento adyacente probablemente posterior realizado a imagen y semejanza. La planta baja es de sillería fina de piedra con cuatro huecos, uno de ellos el acceso, recercados con moldura de piedra. En la planta primera se observan cuatro grandes balcones sobre piezas únicas de piedra que dan lugar al vuelo del balcón. A la altura del bajocubierta se ven cuatro pequeñas ventanas con arco de medio punto. La planta primera y bajocubierta están decoradas con ladrillo visto de dos colores, rojo y amarillo, y generan dibujos geométricos en varios niveles.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Medida 1
- Medida 2

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa con molduras de piedra  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Restaurado recientemente.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6737503UM9463N0001EY

Nº DE FICHA:

27

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle de la Paloma 4.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de dos plantas. La planta baja se realiza en piedra de sillería fina. Tiene dos huecos, el acceso y una ventana que están recercados con piedra tallada formando marcos. La fachada también está decorada con paños tallados en la piedra. La planta superior está revestida excepto los dos huecos que son de sillería. Uno de ellos, sobre el acceso, es un balcón con un vuelo formado por una pieza de piedra. La cornisa está recercada sobre los huecos formando una suerte de tejadillo.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico del sus elementos, cubierta, fachada.
- Eliminación de cableado en fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa de piedra  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6636208UM9463N0001HY

Nº DE FICHA:

28

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle de la Virgen 12. Se encuentra en una calleja que sale de una lateral del edificio den antiguo hospital, ahora Museo del Cerrato.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda de dos plantas. Es una vivienda prácticamente exenta, que se encuentra dentro de una parcela, sin ofrecer fachada a la calle. Construida con sillares de piedra en la planta baja, y con fábrica de adobe en la planta primera.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de los elementos, cubierta, fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa de piedra  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Restaurado recientemente.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6535602UM9463N0001RY

Nº DE FICHA:

29

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle de la Virgen 16.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio construido en piedra, con piezas más grandes en huecos y esquinas. En la planta baja tiene un acceso y dos huecos de ventana. En la planta primera se observan tres huecos, uno de ellos pequeño. La vivienda ha sido ampliada en la parte superior, es visible una franja de piedra más moderna.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico
- Retirada de cableado en fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa de piedra  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6535603UM9463N0001DY

Nº DE FICHA:

30

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle de la Virgen 18.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de piedra y adobe. En la planta baja hay un acceso cubierto con un dintel y en la planta primera un balcón volado con rejas de hierro. Se ven tres pequeños huecos en planta baja, primera y junto a la cornisa. La planta baja y la primera se construye con piedra sin tallar y a modo de argamasa se utiliza tierra. En la parte más cercana a la cornisa se construye el muro mediante hiladas de adobe.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico.
- Retirada de cableado en fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa de piedra  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6535604UM9463N0001XY

Nº DE FICHA:

31

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle de la Virgen 20.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio construido con piedra sin tallar. Se observan piezas de mayor tamaño en los huecos. En la planta baja existe una puerta de acceso con un dintel de piedra, y una ventana con un dintel de madera. En la planta primera hay un hueco de ventana con un dintel de madera. Ha sido restaurado recientemente, la parte superior de la fachada se ha reconstruido con ladrillo visto.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico.
- Retidat de cablerado en fachada.
- Recuperación de materiales acordes con el edificio en la parte superior de la fachada, o aplicación de revestimiento de mortero de cal o de cemento.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa con soportal en la Plaza de España  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Viviendas con soportales  
REFERENCIA CATASTRAL: 6738207UM9463N00010Y

Nº DE FICHA:

32

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle del Carmen 2.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda que presenta una tipología poco habitual en el pueblo, tiene un soportal sujeto por esbeltas columnas de piedra de sección circular, que a su vez soportan una estructura de madera sobre la que apoya la primera planta. El soportal abarca la planta baja y la entreplanta. Las columnas son de piedra, y tienen apenas decoración. La basa es un dado de piedra poligonal, el fuste es liso, en algunas columnas está afinado en lo más alto, y el capitel tiene varios anillos sin decoración.

En la planta primera se observa un entramado de madera y ladrillo en fachada. Recientemente restaurada. La planta baja y la entreplanta se ha revestido con una aplacado de piedra. Forma un conjunto con las dos construcciones siguientes, también con soportal.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Conservación de la configuración del soportal, altura, anchura, materiales.
- Mantenimiento periódico de la construcción.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa con soportal  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6738206UM9463N0001MY

Nº DE FICHA:

33

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza de España 17.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio con una tipología poco habitual en el pueblo, tiene un soportal sujeto por dos esbeltas columnas de piedra de sección circular, que a su vez soportan una estructura de madera sobre la que apoya la primera planta. El soportal abarca la planta baja y la entreplanta. Las columnas son de piedra, y tienen apenas decoración. La basa es un dado de piedra poligonal, el fuste es liso, está afinado en lo más alto, y el capitel tiene varios anillos sin decoración.

La planta primera y la entreplanta están revestidas con mortero de cemento de color amarillo. En planta baja existe un aplacado de piedra moderno, y un escaparate de una frutería. En la entreplanta se ve un balcón volado con barandilla de hierro. En la planta primera se conserva la estructura de madera original, se ve un gran hueco que casi abarca la anchura de fachada.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Conservación de la configuración del soportal, altura, anchura, materiales.
- Mantenimiento periódico de la construcción.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa con soportales  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6738205UM9463N0001FY

Nº DE FICHA:

34

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Plaza de España 16.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de tipología poco habitual en el pueblo, con un soportal sujeto por dos esbeltas columnas de piedra de sección circular, que a su vez soportan una estructura de madera sobre la que apoya la primera planta. El soportal abarca la planta baja y la entreplanta. Las columnas son de piedra, y tienen apenas decoración. La basa es un dado de piedra poligonal, el fuste es liso, está afinado en lo más alto, y el capitel tiene varios anillos sin decoración.

La planta baja y la entreplanta están revestidas con un aplacado de piedra, tiene el acceso a un local en planta baja y el acceso a la vivienda con un arco rebajado. En la entreplanta se ven dos ventanas. En la planta primera se conserva la estructura de madera original. Se ha construido una terraza con nuevos huecos y una barandilla, a lo largo de toda la fachada.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Conservación de la configuración del soportal, altura, anchura, materiales, huecos, morfología.
- Mantenimiento periódico de la construcción.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa con soportales  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6738204UM9463N0001TY

Nº DE FICHA:

35

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza de España 15.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de tres alturas. En planta baja tiene un acceso y un hueco de ventana con rejas. En las plantas más altas, sobresale un elemento central con dos ventanas por planta, idénticas entre sí, elegantes, con petos de reja en cada una de ellas, formando una fachada de interés.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Conservar morfología y volumetría, tamaño y proporciones de los huecos de ventana.
- Mantenimiento periódico de la construcción.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa de piedra  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6640909UM9464S0001SI

Nº DE FICHA:

36

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza del Campillo 5.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio construido en piedra. En la planta baja se ve un acceso y un hueco de ventana. En la planta primera se observa un balcón volado con rejas de hierro. Se ve también un hueco pequeño en la planta primera. Se ha aumentado una planta más, donde se ve un hueco de ventana. Este añadido está revestido con mortero de cemento.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico.
- Retirada de cableado en fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa de piedra  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6837205UM9463N0001QY

Nº DE FICHA:

37

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle de la Paloma, 20.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Construcción de grandes bloques de piedra. La alineación del edificio general un quiebro en la calle. Se observa un acceso en planta baja, con un dintel de madera, y una ventana. En la planta primera, un solo hueco de ventana. Los muros se construyen con piezas de piedra rectangulares y de gran tamaño, junto con fábrica de adobe en algunos puntos.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Aplicación de nuevos revestimientos en fachada.
- Revisión de la cubierta.
- Mantenimiento periódico.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa de piedra  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Restaurado recientemente.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6635701UM9463N0001FY

Nº DE FICHA:

38

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle de los Pastores, 1

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de tipología tradicional. Construido con piedra y tierra, revestido con morteros. Presenta huecos en planta baja y primera, de diversos tamaños y alineaciones. Ofrece una imagen original propia de la arquitectura popular.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Aplicación de revestimiento unitario.
- Retirada de cableado en fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa tradicional  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, con deficiencias.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6635711UM9463N00011Y

Nº DE FICHA:

39

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle de los Pastores, 5

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda de dos plantas. Construido probablemente en adobe y piedra. Presenta un chapado de placas que simulan fábrica de ladrillo en la planta primera. En la planta baja existe un revestimiento de mortero de cal. Junto a la puerta de acceso hay una ventana. En la planta primera se ve un sólo hueco. En el bajocubierta se abre un pequeño hueco junto a la cornisa.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de sus elementos.
- Retirada de cableado.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa de piedra  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Restaurado recientemente.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6635710UM9463N0001XY

Nº DE FICHA:

40

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle de los Pastores, 7.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Construcción tradicional realiza en adobe. Posee un acceso con una puerta metálica en planta baja, y un hueco de ventana en planta primera.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico.
- Retirada de cableado en fachada.
- Aplicación de nuevo revestimiento en fachada.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa tradicional  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6635101UM9463N0001DY

Nº DE FICHA:

41

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Calle de los Pastores, 1

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificación en esquina, construida probablemente con adobe. Está revestido con mortero de cal. En la planta baja hay un acceso con una tejadillo construido con chapa, a la izquierda existe un hueco de ventana. En la planta primera hay un único hueco de ventana. Los huecos están recercados con pintura gris, así como el zócalo de la vivienda.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de la vivienda.
- Retirada de cableado en fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa tradicional  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6635111UM9463N0001UY

Nº DE FICHA:

42

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle de los Pastores, 11.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificación de dos plantas y bajocubierta. Probablemente construida con adobe, revestida con mortero de cal. En planta baja hay un acceso y dos ventanas a ambos lados del mismo, que poseen una peto realizado con reja negra. En la planta primera se observan dos balcones sin vuelo, con una reja negra de barandilla. En los alto se ve una pequeña ventana junto a la cornisa. Los huecos están recercados con pintura azul, así como el zócalo.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico
- Retirada de cableado en fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa tradicional  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6635110UM9463N0001ZY

Nº DE FICHA:

43

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle de los Pastores, 13.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio construido con adobe, revestido con mortero de cal. En la planta baja está el acceso, y junto a él una ventana. En la planta primera se ve una sólo ventana. En lo más alto, junto a la cornisa, se aprecia un ventanuco, que abre en el bajocubierta. Se ha creado un zócalo pintando de gris la franja más baja del alzado de edificio.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico
- Retirada de cableado en fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa de piedra  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, recientemente restaurado.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6635109UM9463N0001HY

Nº DE FICHA:

44

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle de los Pastores, 15.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de dos plantas y bajo cubierta. En la planta baja está el acceso, junto a una ventana a su derecha. En la planta primera se ven dos huecos de ventana, y en lo alto, se observa un hueco junto a la cornisa, en el bajocubierta, modificado su tamaño original. Los huecos se cubren con dinteles de madera. El zócalo se realiza con un chapado de piedra.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico
- Retirada de cableado en fachada.
- Se recomienda ocultar los guardavivos visibles en las esquinas de huecos, que no ofrecen un acabado acorde con la imagen del edificio.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa de adobe  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6635108UM9463N0001UY

Nº DE FICHA:

45

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle de los Pastores, 17.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de dos plantas, construido en la base con piedra y después con fábrica de adobes. Ha perdido el revestimiento dejando al descubierto los adobes. Se observa un hueco de acceso en planta baja, que conserva su puerta original, y en planta primera un único hueco.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Aplicación de mortero de cal a modo de revestimiento en fachada.
- Retirada de cableado en fachada.
- Mantenimiento periódico.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa tradicional  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6635107UM9463N0001ZY

Nº DE FICHA:

46

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Calle de los Pastores, 19.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio construido con piedra y adobe. Está revestido con mortero de cal. Tiene dos plantas y un bajocubierta. La composición de fachada es prácticamente simétrica, en la planta baja está la puerta de acceso con dos huecos de ventana a ambos lados. En la planta primera, se ven dos huecos de ventana. Y en lo más alto junto a la cornisa se ven dos ventanas pequeñas que dan luz al bajocubierta. Los huecos están recercados con pintura amarilla. Se observa un zócalo pintado de rojo.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Reparación del revestimiento en fachada.
- Retirada de cableado de fachada.
- Mantenimiento periódico.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa de piedra  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6635106UM9463N0001SY

Nº DE FICHA:

47

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle de los Pastores, 21.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio construido con piedra y adobe, revestido con mortero de cal. Tiene dos plantas. La composición de fachada es simétrica, en la planta baja está la puerta de acceso con dos huecos de ventana a ambos lados. En la planta primera, se ven dos huecos de ventana. Los huecos están recercados con pintura gris. Se observa un zócalo pintado de gris.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Reparación del revestimiento en fachada.
- Retirada de cableado de fachada.
- Mantenimiento periódico.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa de balcones con balaustres  
 NÚCLEO: Baltanás  
 ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, con deficiencias.  
 NATURALEZA: Vivienda  
 REFERENCIA CATASTRAL: 6838205UM9463N0001YY, 6838204UM9463N0001BY

Nº DE FICHA:

48

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle de San Millán 13 y 15.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio que se compone de dos portales, tiene dos plantas y ofrece una imagen de dos bloques independientes, aunque están decorados de la misma manera. En el bloque izquierdo en planta baja se encuentran dos accesos, el primero, centrado, es un portón grande con un arco de medio punto. Junto a éste, está el segundo acceso, también grande. Además de los accesos, existe un hueco de ventana. En la planta primera se abren tres grandes balcones volados, con balaustres de piedra en las barandillas, pequeñas columnas talladas que sujetan el pasamanos. Los balcones están decorados en lo alto con un frente esculpido en piedra, repetido en los tres casos, que representa una cara de mujer rodeada de motivos vegetales.

El bloque derecho tiene tres alturas, en la planta baja se abren dos huecos de ventana, en la planta primera se ven dos balcones con balaustres, y en la tercera de nuevo dos balcones con balaustres y decorados en lo alto de la misma manera que en el bloque precedente, con el frente esculpido. La fachada está revestida y posee decoración en los límites, una hilera de almohadillados con forma rectangular que recorren la fachada de arriba a abajo. Posee protectores de hierro de los canalones.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Reparación de balcones y sus vuelos.
- Reparación del revestimiento de la fachada.
- Reparación de balaustres.
- Retirada de cableado de fachada.
- Mantenimiento periódico.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa de piedra  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6838206UM9463N0001GY

Nº DE FICHA:

49

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle de San Millán, 11.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda construida en piedra, ha sido restaurada recientemente. En la planta baja son visibles los bloques de piedra, se ven cuatro huecos, uno de ellos el acceso. El hueco de la esquina norte posee un dintel de piedra destacable por sus grandes dimensiones. En la planta primera, se ven dos balcones sin vuelo con una barandilla de reja.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Retirada de cableado de fachada.
- Mantenimiento periódico.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Muro de piedra  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Mal estado.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6739701UM9463N0001EY

Nº DE FICHA:

50

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle de San Millán, 27.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Muro construido con piedra, son los restos de una edificación ahora desaparecida. El muro tiene cuatro huecos, en la planta baja se observa un acceso, elevado sobre el nivel de la calle, recercado con piedra tallada; y una ventana alt. pequeña. En la planta primera se observa un hueco pequeño, y lo que queda de un balcón, con su barandilla de reja.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Afianzado del muro para evitar que siga desplomándose.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa de piedra con arco  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6736307UM9463N0001EY

Nº DE FICHA:

51

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza Arrabal, 9.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Casona construida con muros estructurales de sillarejo de piedra. En origen poseía dos plantas, pero por la diferencia de materiales se observa que posteriormente ha levantado una tercera planta. Posee un arco de medio punto construido mediante sillares de piedra para formalizar la entrada principal. Se observan restos de un balcón ahora cerrado, por las aún existentes ménsulas que sobresalen en la fachada. Todas las ventanas existentes no se realizaron en su origen, sino que algunas se han abierto posteriormente o se han ampliado como se puede observar fijándonos en sus mochetas.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico de la casona para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación del mortero de cemento que se ha aplicado en las juntas de la fachada lateral y en las mochetas de las ventanas.
- Aplicación de mortero del mismo tono y forma en la fachada lateral y en las mochetas de las ventanas, que en la fachada principal.
- La tercera planta, en caso de ser pintada, debería adecuarse a colores tradicionales, como son los colores terrosos.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa de piedra y muro del patio de piedra  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6738407UM9463N0001JY

Nº DE FICHA:

52

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza de España, 10.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Casona realizada con muros estructurales de sillares. La casa presenta un revestimiento de mortero hacia la plaza imitando sillares. Los huecos no son todos los originales, presenta algunos huecos abiertos posteriormente a su construcción. Desde el exterior se aprecia una balconada al interior del patio remetida respecto al plano de fachada.

Vallado del patio con muro de sillarejo coronado con teja.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico de la casona para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación de revestimiento de mortero sobre las zonas de muro construidas con sillares.
- Enterramiento de cableado que se sujeta a la fachada.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda tradicional  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, recientemente restaurada  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6635105UM9463N0001EY

Nº DE FICHA:

53

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Calle de los Pastores, 23.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de dos plantas. La fachada está revestida con piedra proyectada de color gris claro, presenta una composición de huecos simétrica. En planta baja se encuentra el acceso y a ambos lados hay dos huecos de ventana. En la planta primera, se observan dos balcones con un barandilla de reja. En el centro existe una ventana más pequeña. Los huecos están recercados con un color crema, así como el zócalo.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Retirada de cableado en fachada.
- Mantenimiento periódico.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda tradicional  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, recientemente restaurado.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6635104UM9463N0001JY

Nº DE FICHA:

54

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle de los Pastores, 25.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de dos plantas y un bajocubierta. La fachada está revestida con piedra proyectada de color gris claro, presenta una composición de huecos simétrica. En planta baja se encuentra el acceso y a ambos lados hay dos huecos de ventana. En la planta primera, se observan tres huecos de ventana. En lo alto existen tres ventanas pequeñas que dan luz al bajo cubierta. Los huecos están recercados con color oscuro rojo así como el zócalo.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Retirada de cableado en fachada.
- Mantenimiento periódico.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casas de piedra  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Viviendas  
REFERENCIA CATASTRAL: 6838212UM9463N0001LY

Nº DE FICHA:

55

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Mayor, 19

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Casona realizada con muros estructurales de sillares datada según información del Catastro en 1950. Ha sufrido una ampliación de una planta recientemente realizada con materiales contemporáneos, como acabado esta parte, presenta un mortero monocapa. La fachada se ha visto modificada en cuanto a la apertura de nuevos huecos y la ampliación de algunos existentes. Se conserva el antiguo alero de piedra.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico de la casona para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Las carpinterías presentan distintos materiales y colores, convendría unificarlas todas en tonos marrones.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casas de tres plantas  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Viviendas  
REFERENCIA CATASTRAL: 6938115UM9463N0001AY

Nº DE FICHA:

56

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle San Millán, 6.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio compuesto por dos viviendas, datado, según información del Catastro, en 1930. El elemento más sobresaliente de la fachada es la balconada de madera de la segunda planta. En la planta primera y en planta baja presenta como acabados ladrillo cara-venta y mortero. Es posible que se hayan colocado posteriormente, fruto de una restauración. En la planta baja del edificio se desarrollaba actividad comercial.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Prestar especial atención en la conservación de la balconada superior.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casas con tienda en planta baja  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Viviendas  
REFERENCIA CATASTRAL: 6938114UM9463N0001WY

Nº DE FICHA:

57

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Calle San Millán, 2.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio datado de 1920, según el Catastro. Cuenta con tres plantas, la baja dedicada a comercio y las otras dos a vivienda. En su volumetría se aprecia un cambio respecto a su configuración inicial, la terraza que asoma en la segunda planta no parece que estuviera desde los inicios. Construido mediante sillarejo de piedra y sillares en las esquinas. Es muy significativo el motivo ornamental que adorna el balcón, un cordón. Pudiera ser que la vivienda perteneció a la iglesia.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación de mortero en juntas de los sillares y recomposición como se encontraba en su estado original. Lo podemos ver en otras viviendas de la localidad.
- Eliminación del cableado eléctrico de la fachada.
- Adaptación del cartel de la tienda a las nuevas Normas Urbanísticas Municipales.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda con tienda en planta baja  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Rehabilitado  
NATURALEZA: Vivienda + comercio  
REFERENCIA CATASTRAL: 6937409UM9463N0001FY

Nº DE FICHA:

58

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle el Sol, 1.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio rehabilitado datado de 1950, según el Catastro. Se desarrolla en tres plantas, la planta baja dividida entre comercio y vivienda y las otras dos destinadas a vivienda. La fachada está construida mediante sillarejo de piedra sin revestir. A simple vista parece que la volumetría no ha sido modificada.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación del cableado eléctrico de la fachada.
- Adaptación del cartel de la tienda a las nuevas Normas Urbanísticas Municipales.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Viviendas  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Regular  
NATURALEZA: Viviendas  
REFERENCIA CATASTRAL: 6937402UM9463N0001BY, 6937403UM9463N0001YY

Nº DE FICHA:

59

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle el Sol, 13 y 15.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda con escudo dividida en dos viviendas. La vivienda ha contado, y cuenta, con una gran valor por su construcción: fachada de sillares de piedra con gran escudo en la fachada. A la hora de realizar la división de la vivienda no se ha respetado el valor arquitectónico abriendo huecos más grandes, rompiendo jambas de gran valor, etc. La valla del patio también está construida mediante sillares de piedra.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación del mortero de cemento en las juntas y en los dinteles.
- Eliminación de carpintería exterior de aluminio. Colocación de carpintería uniforme en todas las ventanas.
- Eliminación del cableado eléctrico de la fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda con fachada de ladrillo  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Viviendas  
REFERENCIA CATASTRAL: 6635708UM9463N00011Y

Nº DE FICHA:

60

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Carretera de Aranda, 24.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda datada en el año 1920, según el Catastro. La vivienda se desarrolla en dos plantas con aprovechamiento del bajocubierta. Cuenta con una fachada de ladrillo con zócalo de piedra, en la que los motivos ornamentales se realizan con su propio aparejo. En la esquina presenta una balconada en forma semicircular y un aplacado de piedra con un escudo. El resto de fachada posee un ritmo homogéneo realizado con los huecos de las ventanas.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda con balconada en la primera planta  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Viviendas  
REFERENCIA CATASTRAL: 6635708UM9463N00011Y

Nº DE FICHA:

61

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Carretera de Aranda, 24.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda datada en el año 1920, según el Catastro, aunque en la fachada pone la fecha de 1884. Es un edificio que perteneció a una congregación religiosa. Construido mediante muros de mampostería de piedra. Es significativa la terraza que posee en la segunda planta ya que ocupa casi su totalidad, en el centro sobresale un volumen cerrado. Los huecos de la fachada están recercados mediante ladrillo macizo.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda con fachada de ladrillo  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Viviendas  
REFERENCIA CATASTRAL: 6635707UM9463N0001XY

Nº DE FICHA:

62

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Carretera de Aranda, 22.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda datada en el año 1920, según el Catastro. Posee una magnífica fachada de ladrillo cara- vista que realiza los motivos ornamentales mediante su aparejo y mediante resaltes. En la planta baja se ha aplicado un enfoscado de mortero que simula sillares mediante un rejuntado. La fachada posee un ritmo vertical realizado mediante los huecos, ventanas y balcones. Es significativo el alero, también realizado mediante ladrillo.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación de cableado que pasa sobre la fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Viviendas  
REFERENCIA CATASTRAL: 6638510UM9463N0001YY

Nº DE FICHA:

63

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle la Iglesia 17.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda popular construida con mampostería de piedra. Se abren solamente tres huecos en la fachada sin guardar un ritmo claro. Juntas de las piedras en color oscuro, hecho no habitual en el pueblo. Alero realizado con canecillos de madera. Carpintería de madera con cuarterones interiores.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación de cableado que pasa sobre la fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda de sillares y adobe  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy deficiente  
NATURALEZA: Viviendas  
REFERENCIA CATASTRAL: 6938101UM9463N0001RY

Nº DE FICHA:

64

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Almojadas, 17.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda tradicional de dos plantas con aprovechamiento de bajo cubierta. Muro de fachada construido en su base mediante sillares de piedra y parte superior con adobe. Composición de fachada aleatorio, sin ritmos. Alero construido mediante canecillos de madera. Estado de la vivienda abandonado.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Rehabilitación general de la fachada.
- Eliminación de cableado que pasa sobre la fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Viviendas  
REFERENCIA CATASTRAL: 6938120UM9463N0001YY

Nº DE FICHA:

65

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Almojadas, 19.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda tradicional de tres alturas. Muro de fachada construido mediante sillarejos de piedra y enfoscado en su superficie. Composición de huecos aleatoria sin un aparente ritmo. Balcón con barandilla de forja. Alero con canecillos de madera.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación de mortero de cemento aplicado en desconchones.
- Reparación del mortero de la fachada.
- Reparación de los canecillos de madera.
- Eliminación de cableado que pasa sobre la fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Viviendas  
REFERENCIA CATASTRAL: 6837901UM9463N0001HY

Nº DE FICHA:

66

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza Escorraladas, 7.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda tradicional de dos plantas con aprovechamiento de bajo-cubierta. La fachada presenta un ritmo de huecos. El acabado de la fachada es un enfoscado pintado de blanco. Forja en los balcones y en las ventanas. Cubrición de teja cerámica. La vivienda está rehabilitada.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación de cableado que pasa sobre la fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Viviendas  
REFERENCIA CATASTRAL: 6937906UM9463N0001UY

Nº DE FICHA:

67

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza de las Escorraladas, 8.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda de tres alturas situada alineada a fachada, sin volúmenes sobresalientes. Fachada con un ritmo de ventanas en horizontal y parcialmente en vertical, huecos de tamaño medio. Cubrición de tejado con teja cerámica curva. La casa se encuentra rehabilitada, con la fachada pintada.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio arquitectónico e histórico de la vivienda para hacer futuras intervenciones.
- Eliminación de cableado que pasa sobre la fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6837903UM9463N0001AY

Nº DE FICHA:

68

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza de las Escorraladas, 9.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda de tres alturas situada alineada a fachada. Composición de fachada con ritmo de huecos. Cubierta con cubrición de teja cerámica curva. Acabado de fachada en mortero pintado de rojo con recercados en ventanas y balcones en blanco. Balcón y rejería en forja. Alero realizado a la manera tradicional de la zona, con tejas sobresalientes.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación de cableado que pasa sobre la fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buena  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6837601UM9463N0001RY

Nº DE FICHA:

69

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza de las Escorraladas, 1.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda de gran entidad con un volúmen puro situada alineada a fachada por dos de sus caras. Se desarrolla en tres alturas, huecos de distintos tamaños creando ventanas y balcones. Construcción del muro de fachada con sillares y sillarejos de piedra y ladrillo cara-vista. Arco de sillares para crear la entrada principal. Barandillas de las ventanas y los balcones de rejería de forja. Alero realizado mediante tejas que sobresalen, a la manera de la zona.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación de cableado que pasa sobre la fachada.
- Reconstrucción de la vivienda respetando las proporciones de la fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buena  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6837602UM9463N0001DY

Nº DE FICHA:

70

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza de las Escorraladas, 2.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda tradicional de tres alturas con fachada alineada a la calle. Ritmo en los huecos tanto vertical como horizontal, huecos con proporciones similares. Acabado de fachada con mortero pintado de color amarillento con recercado de huecos en molduras blancas. Barandillas de balcones y ventanas en hierro forjado.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación de cableado que pasa sobre la fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buena  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6838209UM9463N0001LY

Nº DE FICHA:

71

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Mayor, 9.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda tradicional alineada a la calle, cuenta con tres alturas. Ritmo de la fachada marcado por sus huecos y sus proporciones. Acabado en aplacado de piedra en planta baja y ladrillo cara-vista colocado realizando el ornato. Barandillas de balcones y ventanas en hierro forjado.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio arquitectónico e histórico para realizar intervenciones en la vivienda.
- Eliminación de cableado que pasa sobre la fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6838217UM9463N0001KY

Nº DE FICHA:

72

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Mayor, 17.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda tradicional de dos plantas asentada con alineación de fachada. La planta baja ha estado dedicada a servicios de peluquería como se aprecia en el cartel publicitario. Acabado de planta primera en ladrillo cara-vista con aparejo realizando el ornato. Balcón realizado con hierro forjado. Cubrición de teja cerámica curva en el tejado.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio arquitectónico e histórico de la vivienda a la hora de realizar futuras intervenciones intentando respetar configuración inicial.
- Eliminación de cableado que pasa sobre la fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda  
NÚCLEO: Valdecañas de Cerrato  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 1798801VM0419N00010H

Nº DE FICHA:

73

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Fuente la Era, 16.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda tradicional de dos plantas que forma final de manzana con forma de cuña. Acabado de fachada en mortero pintado con imitación de sillares. Cubrición de teja cerámica curva. Alero realizado mediante prolongación de tejas, a la manera tradicional de la zona.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación de cableado que pasa sobre la fachada.
- Reparación del mortero de fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Construcción agrícola o pecuaria  
NÚCLEO: Valdecañas de Cerrato  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Construcción tradicional  
REFERENCIA CATASTRAL: 1998401VM0419N0001MH

Nº DE FICHA:

74

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Mayor, 18.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio construido con fábrica de adobe. Se trata de un volumen prácticamente ciego, con una puerta en la parte más baja. Es posiblemente un edificio vinculado a la explotación agrícola o también puede tratarse de un palomar.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Mantenimiento periódico
- Conservación de la estructura original en las intervenciones.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa de protección cerca de la Ermita de Nuestra Señora de Revilla  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6534301UM9463N0001QY

Nº DE FICHA:

75

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle de Buenaventura.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Conjunto de viviendas de protección oficial. Se estructuran en dos bloques lineales de 6 y 7 viviendas cada uno. Están separados entre sí formando una calle interior. La vivienda tipo de este conjunto ofrece una fachada de tres huecos, el central de acceso y dos ventanas a ambos lados. La mayoría conserva la planta baja original. La cubierta es de teja. La vivienda tiene un patio hacia el interior. Se construyen con ladrillo caravista o revocado.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico
- Retirada de cableado de fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Bloque de San Pedro  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6438102UM9463N0001UY

Nº DE FICHA:

76

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Real.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Bloque de viviendas de protección oficial, construido durante los años 50, está norganizado en una manzana triangular. Se compone de piezas de planta baja y de piezas con planta baja y primera. La planta baja se construye con ladrillo caravista, sobre un zócalo de piedra. Los elementos que suben hasta la planta primera están revocados de blanco. Los huecos están organizados de forma regular, alineados entre sí. En los acceso, se observa un pequeño tejadillo que hace las veces de umbral. La cubierta es a dos aguas, de teja árabe.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico.
- Retirada de cableado de fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6936302UM9463N0001AY

Nº DE FICHA:

77

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle el Tinte, 4.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda tradicional desarrollada en dos alturas. Muro de fachada de sillarejo de piedra. La fachada ha sido modificada abriendo nuevos huecos, como el de la puerta principal y la ventana que se sitúa a la derecha. Los dinteles y jambas de los huecos no modificados presentan grandes sillares. Llama la atención la jamba de ladrillo de la ventana que se sitúa sobre la puerta de la cochera. Alero formado por hiladas de teja común en la zona.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación de cableado que pasa sobre la fachada.
- Eliminación de mortero de cemento de la fachada.
- Colocación de recubrimiento acorde con la fachada en la chimenea.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6739715UM9463N0001PY

Nº DE FICHA:

78

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle la Iglesia, 5.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda tradicional de dos alturas. Fachada enclavada en parcela medieval agrupada. Parte inferior de la fachada enfoscada con mortero y parte superior realizada en ladrillo cara-vista con ornato realizado con el aparejo. Alero construido mediante el propio ladrillo cara-vista. Cubierta de teja cerámica curva.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico de la casa para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación de cableado de la fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6739218UM9463N0001JY

Nº DE FICHA:

79

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle el Campillo, 10.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda tradicional de dos alturas. Fachada estrecha enclavada en parcela medieval. Parte inferior de la fachada construida en sillarejo de piedra y parte superior enfoscada en mortero. Alero construido mediante hiladas de tejas cerámicas, propio de la zona. Posee en número de la casa esculpido en piedra. La fachada ha sido rehabilitada.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico de la casona para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación del mortero de cemento que se ha aplicado en las juntas de la fachada lateral y en las mochetas de las ventanas.
- Aplicación de mortero del mismo tono y forma en la fachada lateral y en las mochetas de las ventanas, que en la fachada principal.
- La tercera planta, en caso de ser pintada, debería adecuarse a colores tradicionales, como son los colores terrosos.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda tradicional  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6738503UM9463N00011Y

Nº DE FICHA:

80

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle el Campillo, 3.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda tradicional de dos alturas. En la fachada la planta baja está construida con sillarejo de piedra, los dinteles son de madera y la planta primera enfoscada con mortero y recercados de huecos con molduras. Alero de canecillos de madera. La vivienda presenta gran entidad para la época en la que se construyó. Balcón con barandilla de forja.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación de cableado que se apoya en la fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Dos viviendas con portada de piedra  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6738509UM9463N0001HY, 6738501UM9463N0001DY

Nº DE FICHA:

81

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Lucera, 10.  
Calle el Campillo, 9.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Dos viviendas, una de dos alturas con aprovechamiento de bajo-cubierta y la otra de dos alturas. Lo significativo de las viviendas, a parte de su volumetría, es la portada que presentan en la puerta principal realizada con sillares de piedra. El resto de las fachadas se encuentran pintadas, por lo que no podemos saber el material que hay debajo. La fachada no tiene un ritmo de ventanas, sino que están diseminadas de forma funcional por la fachada. Son huecos pequeños.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Pintado de las fachadas, se encuentran sucias y desconchadas.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa Plaza del Campillo  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6740115UM9464S0001XI

Nº DE FICHA:

82

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza del Campillo, 16.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de dos alturas con fachada de piedra. En la planta baja se observan hasta tres huecos, con rejas. En la planta primera hay dos balcones. La fachada se realiza con sillares de piedra en planta baja, en las esquinas y en los huecos. Se decora la fachada con una línea de imposta sobre la planta baja, tallada en la piedra. La planta primera se construye con piedra sin labrar. En la parte más alta del edificio se observa una franja revestida con mortero de cemento, posiblemente una ampliación de la vivienda.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de sus elementos, cubierta, fachada, etc.
- Eliminación de cableado en fachada.
- Mejora del aspecto de la chimenea en fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Restos de edificación de piedra  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Ruina  
NATURALEZA: Desconocida  
REFERENCIA CATASTRAL: 6638810UM9463N0001KY

Nº DE FICHA:

83

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Becerra, 1.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Restos de edificación construida en piedra. Se observan sillares de piedra en la base de los muros. La edificación se encuentra arruinada. Es de interés la conservación de los sillares de piedra del muro en su posición original.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento de los restos de muros de piedra.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa con con decoración tradicional  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6639905UM9463N00010Y

Nº DE FICHA:

84

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Lucera, 27.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de planta baja, primera y bajocubierta. La planta baja se construye con piedra, con mortero en las juntas imitando sillería. Posee un hueco de acceso de gran tamaño para la edificación tradicional. En la planta primera luce un balcón con reja de forja. El recerco está decorado con figuras lobuladas. La planta más alta tiene dos huecos de pequeñas dimensiones.

Bajo la cornisa se observa la misma decoración que en el cerco del balcón, esta decoración es singular, ofrece una imagen especial y no se repite en otros edificios del núcleo.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico
- Retirada de cableado en fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6740904UM9464S0001TI

Nº DE FICHA:

85

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle San Millán, 58

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda rehabilitada de dos plantas más aprovechamiento del bajo-cubierta. Cuenta con sillarejo en la planta baja y ladrillo cara-venta en la planta primera que realiza su ornato mediante el aparejo. Los huecos de la fachada marcan un ritmo vertical. Las ventanas tienen una barandilla de forja labrada.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación de cableado que pasa sobre la fachada.
- Recuperación del material original de fachada, que ha sido sustituido por ladrillo.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda tradicional  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deficiente  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6839112UM9463N0001BY

Nº DE FICHA:

86

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle San Millan, 44.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda tradicional asentada en una parcela medieval en la parte originaria del núcleo de Baltanás. La vivienda parece que no conserva su propiedad en totalidad, sino que una parte ha pasado a la vivienda de al lado. Es significativo el arco de sillares de piedra que conserva en su fachada para realizar la entrada principal.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación de cableado que se apoya en la fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda tradicional  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy deficiente  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6839111UM9463N0001AY

Nº DE FICHA:

87

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle San Millán, 42.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda tradicional asentada en una parcela medieval en la parte originaria del núcleo de Baltanás. Vivienda construida en planta baja con sillares de piedra y en la planta primera con un entramado de madera y tapial. Pequeños huecos, carpinterías de madera. No conserva la cubrición original en el tejado, se ha colocado una placa ondulada.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Rehabilitación integral de la vivienda intentando respetar su aspecto original.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa de sillares de piedra  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6739708UM9463N0001BY

Nº DE FICHA:

88

PROTECCIÓN:

AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza de España 4.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio con fachada de piedra de sillaría. En la planta superior se observan huecos con recercados tallados en la piedra. También existe un balcón que ocupa toda la anchura de fachada, con una barandilla reciente. En lo alto se ven dos huecos que dan luz al bajocubierta, es una franja con un aplacado de piedra moderno.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de los elementos de fachada y cubierta.
- Recuperación del balcón original.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Ermita del poblado de Valverde  
NÚCLEO: Poblado de Valverde  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Religiosa  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A509100010000KK

Nº DE FICHA:

89

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

La ermita se encuentra en el poblado de Valverde. Se accede desde la carretera P-141 de Baltanás a Antigüedad. Es visible desde la carretera. Se sitúa en un poblado donde existen corrales, algunas viviendas, edificios de almacenaje, un palomar y otras construcciones. Polígono 509 Parcela 10001

COORDENADAS UTM: X:403907; Y:4643715; Huso 30

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Pequeña ermita de planta rectangular de lado largo 17m y el corto 10m. La superficie de planta es de 176 m<sup>2</sup>. Presenta gruesos muros contruidos mediante sillares de piedra. Existe un potente contrafuerte en la fachada norte del edificio, en la esquina noroeste. En los muros se observan escasos huecos. En la fachada oeste se observa un pequeño hueco rectangular que presenta un arco dintel con una clave ligeramente más larga que las otras dos dovelas. En la fachada sur existe una puerta de acceso de madera tachonada que luce dos insignias o escudos metálicos, el hueco de la misma se resuelve con un arco-dintel con las dovelas colocadas a sardinel. En la misma fachada se abre también un hueco de pequeñas dimensiones. En la fachada este se observa un hueco de forma circular, una suerte de óculo.

La ermita cuenta con una espadaña en la fachada este con un hueco de arco de medio punto, un pequeño frontón en lo alto, y adornada mediante tres pequeños pináculos y molduras muy sencillas en la piedra. Se observa un escudo en la base de la espadaña que está partido diagonalmente de izquierda a derecha. Se observa el mismo escudo en el Convento de los Franciscanos que se encuentra en Baltanás.

La cubierta es a cuatro aguas, de teja curva cerámica, con los aleros contruidos con tres filas de teja.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

Se observa que la edificación se encuentra en buen estado de conservación. Se proponen estas medidas de conservación:

- Conservación de los elementos tal y como se encuentran en la actualidad.
- Tareas de mantenimiento periódico de cubierta, de muros, evitando el uso del mortero de cemento en las reparaciones de muros.
- No sustituir elementos como la puerta o similares.
- No abrir nuevos huecos, y conservar las dimensiones de los existentes.
- Control de la vegetación del entorno.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Palomar del poblado de Valverde  
NÚCLEO: Poblado de Valverde  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Religiosa  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A509100010000KK

Nº DE FICHA:

90

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

El palomar se encuentra en el poblado de Valverde. Se accede desde la carretera P-141 de Baltanás a Antigüedad. Es visible desde la carretera. Se sitúa en un poblado donde existen corrales, algunas viviendas, edificios de almacenaje, una ermita y otras construcciones. Polígono 509 Parcela 10001

COORDENADAS UTM: X:403703; Y:4643602; Huso 30

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Palomar de planta circular, de pequeñas dimensiones, aproximadamente 8 metros de diámetro. Tiene una única puerta orientada al sureste. Está revestido de mortero de cemento pintado de blanco. La cubierta es de teja árabe. Tiene una cornisa construida en hileras de ladrillo, sobre la que se eleva un peto de aproximadamente 60 cm, en cubierta.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico del edificio.
- Rehabilitación de la cubierta.
- Aplicación de nuevos revestimientos.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Iglesia de San Nicolás de Bari  
NÚCLEO: Valdecañas de Cerrato  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Edificio religioso  
REFERENCIA CATASTRAL: 1798401VM0419N0001HH

Nº DE FICHA:

91

PROTECCIÓN:

INTEGRAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Plaza Mayor, 2, en Valdecañas de Cerrato. Se encuentra junto al Ayuntamiento y junto a las bodegas del centro del pueblo.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Templo parroquial construido en piedra de sillería, del siglo XVI. Obra de planta renacentista, muy reformada en el barroco en el siglo XVIII. Consta de tres naves separadas por columnas octogonales que soportan arcos de medio punto rebajados, se cubre con una bóveda gótica con nervios combados en la nave central, en los brazos del crucero y en la capilla mayor. Tiene bóvedas con terceletes en las naves laterales y bóveda de casquete ovalada en el centro del crucero. La sacristía se encuentra adosada a la nave del evangelio. La portada de acceso se encuentra a los pies, así como la torre de piedra de cantería fina que consta de dos cuerpos.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Recuperación del entorno de la iglesia como jardín sobre las bodegas.
- Retirada de vallados de torsión existentes
- Mantenimiento periódico de los elementos, cubierta, muros, etc.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Ermita de Nuestra señora del Campo  
NÚCLEO: Valdecañas de Cerrato  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy bueno  
NATURALEZA: Religioso  
REFERENCIA CATASTRAL: 000200100VM04G0001BD

Nº DE FICHA:

92

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

La ermita se encuentra en lo alto de una loma, rodeada de campos de cultivo, y con hermosas vistas sobre el valle en dirección oeste. Se accede a través de un camino que sale de la carretera P-131 de Baltanás a Valdecañas de Cerrato. Es visible desde la carretera.

COORDENADAS UTM: X:401079; Y:4649766; Huso 30

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Ermita del siglo XVIII, construida en piedra. Obra barroca con reformas posteriores y tal vez sobre un templo anterior. Consta de una sola nave. La sacristía se encuentra adosada a la nave junto al evangelio. La portada de acceso en arco de medio punto está adosada a la nave en el lado de la epístola. En este mismo lado se levanta una pequeña espadaña de piedra. Posee numerosos contrafuertes en todo su perímetro. Desde la ubicación de esta ermita se pueden contemplar hermosas vistas del valle en dirección oeste.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de sus elementos.
- Mantenimiento periódico del entorno de la ermita, así como del camino de acceso.
- Señalización de la ermita en la carretera.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa rectoral (Casa del Cordón)  
NÚCLEO: Valdecañas de Cerrato  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 1698708VM0419N0001UH

Nº DE FICHA:

93

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Calle Honda, 13.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio destinado a vivienda. Construido en piedra, conserva una magnífica fachada plateresca. Conocida conocida como "La casa del Cordón", consta de dos plantas, con dos huecos de ventana y portada de acceso en el bajo y tres huecos en la planta primera. La portada lleva arco de medio punto con decoración y sobre ella tres hermosos escudos. Rodeando el conjunto se ve un cordón labrado en la misma piedra. El edificio es original. La fachada decorada se está deteriorando, ya ha perdido piezas del cordón que se han desprendido de la misma.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Rehabilitación de la fachada para frenar el deterioro de la fachada decorada.
- Aplicación de nuevos revestimientos en la parte superior de la fachada.
- Retirada de elementos deteriorados de revestimiento en la planta baja.
- Mantenimiento periódico de cubierta.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda palaciega  
 NÚCLEO: Valdecañas de Cerrato  
 ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
 NATURALEZA: Vivienda  
 REFERENCIA CATASTRAL: 1698301VM0419N0001BH

Nº DE FICHA:

94

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Mayor, 4. Se encuentra cerca del acceso del pueblo desde la carretera P-131. Tiene un amplio espacio frente a la fachada que además valía al edificio.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio que actualmente se utiliza como vivienda, fue una antigua sede de una comunidad religiosa o cofradía. Construido en piedra de sillería es una obra de gusto barroco, del siglo XVIII. Consta de planta baja y primera. En la planta baja se ven dos huecos de ventana, uno de ellos con el dintel decorado, y portada de acceso con arco adintelado y decorado con un tallado en piedra en las esquinas. En la planta primera se ven tres huecos de ventana decorados, el central con un balcón volado de hierro. La fachada se decora con un gran escudo del Carmen, fechada en 1730 con dos esculturas empotradas que representan a San Antonio y a Santa Bárbara. En la esquina superior izquierda se observa una decoración tallada en la piedra que presenta un sol con cara y rayos triangulares que queda circunscrito en un círculo.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de cubierta y otros elementos,
- Retirada de cableado en fachada.
- Pintado de barrotes del balcón en un solo color, en negro.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa próxima a la Iglesia  
NÚCLEO: Valdecañas de Cerrato  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 1798402VM0419N0001WH

Nº DE FICHA:

95

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Fuente de la Era, 19. Edificio en esquina con la calle Costanilla, se encuentra junto al Ayuntamiento y a la Iglesia de San Nicolás de Bari.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de planta baja y primera, contruido en piedra con piezas de sillería en esquinas y huecos. Posee una portada de acceso con un bonito arco de medio punto de grandes dovelas. En la clave se ve una inscripción que dice "A IHSM 1569 NI". Se observa la existencia de dinteles en fachada, vestigio de huecos existentes. En planta primera se ubican hasta tres balcones volados con reja de hierro. La cubierta es de teja, con una cornisa de canchillos de madera.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de los elementos.
- Retirada de cableado en fachada.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Barrio de Bodegas  
NÚCLEO: Valdecañas de Cerrato  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias, desantendido.  
NATURALEZA: Conjunto etnográfico repartido  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A613050150000RU

Nº DE FICHA:

96

PROTECCIÓN:

INTEGRAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL


BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Barrio de bodegas situado en la parte sureste del núcleo de Valdecañas de Cerrato, en la zona del Pillallo. (Polígono 613 Parcela 5015)

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Barrio de numerosas bodegas situado a las afueras del núcleo, en la cuesta de subida al páramo, se extienden en una superficie de 13.000 m<sup>2</sup>. Se escalonan las bodegas en varios niveles con aspecto un tanto desordenado, generando retranqueos entre sí y formando caminos estrechos entre ellas. Ofrecen características diversas: frentes planos, cornisas con el centro más elevado, etc. Algunas de ellas están muy modificadas o se ha intervenido en ellas de forma inadecuada. Se construyen con un frente de piedra que tiene un único acceso, con una puerta de madera realizada con huecos para permitir la ventilación. La altura del frente es escasa, de aproximadamente 2,10m. Son visibles multitud de humeros y descargaderos.

Muchos de los accesos se realizan en esquina, de manera que se accede a una antesala que está cubierta con una sorprendente cúpula de piedra, realizada por aproximación de hiladas. Algunos frente de bodegas

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio del barrio de bodegas para evaluar el estado del mismo y determinar pautas de conservación y recuperación más concretas
- Protección del entorno del barrio para evitar que sea invadido por construcciones nuevas.
- Retirada de elementos ajenos al conjunto, construidos con posterioridad.
- Señalización del conjunto de bodegas para darlo a conocer.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Bodegas en el núcleo  
NÚCLEO: Valdecañas de Cerrato  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy deteriorado y desatendido.  
NATURALEZA: Conjunto etnográfico repartido  
REFERENCIA CATASTRAL: Considerado en Catastro como viario

Nº DE FICHA:

97

PROTECCIÓN:

INTEGRAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Existen varios grupos de bodegas por el núcleo. El más representativo es el que se encuentra junto a la iglesia de San Nicolás de Bari, que da frente a una calle en curva. Otro grupo es el que se encuentra en la parte noroeste del núcleo, bajo las naves de ovejas (Polígono 613 Parcela 5001). Al tercer grupo se tiene acceso a través de las calles Balsilla y Costanilla.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Conjuntos de bodegas repartidos por el núcleo de Valdecañas, de manera que parece que el pueblo se desarrolló sobre un conjunto de bodegas existente. La parte más representativa forma una pequeña loma junto a la iglesia y el acceso a las bodegas se produce a través de la calle en curva que parte de la plaza mayor y se encuentra con la Calle Costanilla. Los frentes de bodega se realizan en piedra mampuesta, con una sola puerta de madera con huecos para permitir la ventilación. La altura del alzado es escasa, de apenas 2,10 metros. Están excavadas en la tierra, el acceso se cubre también con tierra. En la parte superior de las bodegas, en la loma junto a la iglesia se ven los humeros y los descargaderos.

Muchas de las bodegas están hundidas y muy deterioradas. El grupo de la parte norte se encuentran muy hundido, la calzada supera el nivel de las bodegas.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Recuperación de las bodegas como elemento de ocio, como ocurre en Baltanás.
- Consolidación de las bodegas arruinadas.
- Recuperación de la loma junto a la iglesia como plaza-jardín.
- Estudio de las bodegas para determinar como intervenir en el conjunto.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda  
NÚCLEO: Valdecañas de Cerrato  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 1699608VM0419N0001IH

Nº DE FICHA:

98

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle del Sol, 14.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio destinado ahora a vivienda, fue inicialmente un convento. Construido en piedra de sillería, es una obra barroca, fechada en 1731. Consta de tres plantas. Su fachada está construida con sillares de piedra, hecho no habitual en la construcción de viviendas. Los dinteles, las janbas, el alero y el balcón también están realizados con piedras de grandes dimensiones. La fachada está marcada por el ritmo de los huecos. En las ventanas y en los balcones encontramos barandillas de forja labradas. En la fachada se sitúa un escudo de piedra, que nos da pista de la entidad de la casa y de quién pudo vivir en ella. Se puede ver en la foto el banquito de piedra que se adosa a la casa y que se ha utilizado a lo largo de la historia como elemento de descanso.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación de cableado que pasa sobre la fachada.
- Pintado de la fachada, se encuentra sucia y desconchada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda  
NÚCLEO: Valdecañas de Cerrato  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 1699609VM0419N0001JH

Nº DE FICHA:

99

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle del Sol, 16.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio destinado ahora a vivienda, fue inicialmente un convento. Construido en piedra de sillería, es una obra barroca, fechada en 1731. Esta vivienda se encuentra en proceso de rehabilitación. Se trata de una continuación de la vivienda contigua, se podría pensar que eran dependencias anexas, esta suposición se hace por los huecos que posee. Algunas partes han sido reconstruidas o cerradas, no lo sabemos. Su fachada también está construida con sillares y las jambas, dinteles y cornisa, con piedra de gran formato. En el tercer piso se abren dos ventanas con arcos semicirculares, son elementos muy singulares.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda con balconada  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6739214UM9463N0001RY

Nº DE FICHA: **100**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle de la Iglesia, 16.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda de tres alturas asentada en una de las primeras calles del núcleo. Se desarrolla en tres alturas, presenta una fachada singular con ritmo en sus huecos y con una gran balconada en la tercera. Los balcones y rejas de la primera y la segunda planta son de forja, también es de forja la barandilla de la balconada de la tercera planta. Alero con canecillos de madera.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación de cableado que pasa sobre la fachada.
- Pintado de la fachada, se encuentra sucia y desconchada.
- Mantenimiento de la madera de los canecillos y los cabios que sobresalen de la balconada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda  
NÚCLEO: Valdecañas de Cerrato  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 1697506VM0419N0001XH

Nº DE FICHA: **101**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle de la Iglesia, 11.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda tradicional de dos plantas con balconada en la planta primera. Posee un jardín delantero que no es muy común en el pueblo, ya que se configura principalmente en manzana cerrada. El alero realizado por tejas que van sobresaliendo en diferentes hiladas es muy frecuente en las viviendas de la zona. Las ventanas presentan un recercado de ladrillo cara-vista y el resto de la fachada un mortero.

- Reparación del canalón y la bajante.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Reparación del mortero de la fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda  
NÚCLEO: Valdecañas de Cerrato  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 1798803VM0419N0001RH

Nº DE FICHA:

102

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Fuente era, 14.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda tradicional de dos plantas con alineación al frente de fachada. Construida mediante mampostería de piedra con acabado de mortero imitando sillares y recercados de ladrillo cara-vista en la fachada. Alero realizado con hiladas que van sobresaliendo de teja cerámica, frecuente en la zona. Balcón de forja con filigranas.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación de cableado y cajas eléctricas que pasa sobre la fachada.
- Reparación de mortero de la fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda  
NÚCLEO: Valdecañas de Cerrato  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 1798801VM0419N00010H

Nº DE FICHA: **103**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Fuente era, 16.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda tradicional de dos alturas con entrada en el frente. Construida mediante mampostería de piedra con piezas de mayor entidad en dinteles, jambas y esquinas. La vivienda ha sido rehabilitada y por la diferencia del color de la piedra que se encuentra sobre la puerta principal podemos decir que el hueco se ha hecho más pequeño. Cubierta de teja cerámica curva.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación de cableado que pasa sobre la fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda  
NÚCLEO: Valdecañas de Cerrato  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 1899702VM0419N0001AH

Nº DE FICHA:

104

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza del Corro, 6.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda tradicional de dos plantas con aprovechamiento de bajo cubierta. La casa ofrece una volumetría que se adosa a fachada. Los huecos no guardan una proporción perfecta unos con otros. La fachada está revestida de mortero, en la parte superior tiene un dibujo realizado con el propio mortero que recuerda al esgrafiado segoviano y en los recercados de las ventanas unas molduras con motivos geométricos. La puerta principal se abre mediante un gran dintel y unas jambas de piedra de grandes dimensiones.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación de cableado que pasa sobre la fachada.
- Reparación del mortero.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda  
NÚCLEO: Valdecañas de Cerrato  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 1899701VM0419N0001WH

Nº DE FICHA:

105

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza del Corro, 7.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda tradicional de dos plantas alineada a fachada. La entrada principal está realizada mediante una arco de medio punto con sillares de piedra. Los recercados de las ventanas se realizan en ladrillo cara-vista con arcos rebajados. La puerta de entrada es de madera con chapas de hierro, habitual de la arquitectura tradicional. El enfoscado que cubre la fachada, en la planta primera, posee unos dibujos que recuerdan al esgrafiado segoviano.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación de cableado que pasa sobre la fachada.
- Reparación del mortero de la fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda  
NÚCLEO: Valdecañas de Cerrato  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 1899708VM0419N0001LH

Nº DE FICHA:

106

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza del Corro, 8.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda popular de dos alturas con sotabanco. Fachada dividida en dos por sus acabados, recercado en ventanas de planta primera de ladrillo. El año de construcción que indica en una placa es 1986. Alero realizado con tejas cerámicas al modo de la zona. Cubrición de teja cerámica curva. Carpinterías de madera.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación de cableado que pasa por la fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda  
NÚCLEO: Valdecañas de Cerrato  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 1898306VM0419N0001EH

Nº DE FICHA:

107

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza del Corro, 18.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda popular de dos plantas. En la fachada presenta una composición dividida por las alturas, la planta primera está pintada con recercados de mortero también pintado de color blanco y la planta baja presenta un mortero con despiece imitando sillares. Hay que destacar el arco de entrada realizado con sillares. Rejería de forja.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación de cableado que pasa sobre la fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda  
NÚCLEO: Valdecañas de Cerrato  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 1798209VM0419N0001AH

Nº DE FICHA: **108**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Corro del Sol, 1.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda rehabilitada de dos plantas alineada a fachada. La vivienda presenta un ritmo vertical en sus huecos. La planta baja está construida en sillarejos de piedra y la planta primera enfoscada con mortero de color terroso. Posee un balcón con barandilla de forja. La puerta principal se abre por un gran dintel y unas jambas de piedra.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda calle Cantarranas  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, con deficiencias  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6639210UM9463N0001XY

Nº DE FICHA: **109**

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Cantarranas, 21. Forma un tacón.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificación de dos plantas en esquina, formando un tacón. Abre huecos en el lado más corto, el de acceso en planta baja y un balcón con rejería en planta primera. El acceso está coronado por un arco-dintel de piedra. La planta baja, aunque revestida, deja ver una construcción a base de sillares de piedra en huecos y esquinas, y fábrica de adobe.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de cubierta y otros elementos,
- Retirada de cableado en fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda  
NÚCLEO: Valdecañas de Cerrato  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 1599702VM0419N0001SH

Nº DE FICHA: **110**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Mayor, 15.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda tradicional de dos plantas. En la actualidad se encuentra en desuso. Cuenta con un edificio anejo que pudo estar dedicado a almacén. Los muros de fachada están realizados mediante sillares y sillarejos de piedra. El revestimiento de la fachada está realizado en mortero, en la planta primera se conserva mejor que en la planta baja. La fachada guarda una composición por la apertura de sus huecos con ritmos verticales. El alero de la cubierta está realizado con teja cerámica curva, a la manera tradicional de la zona.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Reparación de cubierta para evitar que entre el agua y arruine la vivienda.
- Cerrado de ventanas.
- Eliminación de cableado que pasa sobre la fachada.
- Reparación de la fachada.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo y corral cercado para ganado.  
ZONA: La Serrana  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Mala conservación.  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A506000110000KQ, 34022A506000120000KP

Nº DE FICHA:

111

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Es visible desde la carretera P-131 a Valdecañas de Cerrato, que parte del norte de la localidad de Baltanás. El chozo se encuentra en el Polígono 506 Parcela 11 Cabaña Alta. El corral para ganado se encuentra en el Polígono 506 Parcela 12. La Serrana.

COORDENADAS UTM: X:399650; Y:4646993; Huso 30.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El chozo es una construcción de planta circular de aproximadamente 4 metros de diámetro. Está construido por aproximación de hiladas de piedra mampuesta sin argamasa, que forma una falsa bóveda, coronada por un grupo de piedras en la clave. La altura es de 4,5m aproximadamente. Tiene un único acceso a través de una pequeña puerta construida con un dintel de piedra.

A escasos metros se encuentra el cercado de planta rectangular de piedra mampuesta sin argamasa, con muros de 1,20m de altura y superficie de 270 m2 aproximadamente.

El estado de conservación es deficiente. En la parte posterior del chozo se han desprendido gran parte de las piedras que componen la hoja exterior del muro.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Cabaña de Majuelo  
ZONA: Valgrande  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buena  
NATURALEZA: Cabaña de majuelo, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL:34022A527200560000KK

Nº DE FICHA:

112

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL


BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Situado en la parte noreste de la localidad de Baltanás, sobre el Páramo. La cabaña se encuentra en el Polígono 527 Parcela 20056. Valgrande.

COORDENADAS UTM: X:399005; Y:4645435; Huso 30.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

La cabaña es una construcción de planta circular, apoyada en la mayor parte de los casos sobre una ladera al lado de un viñedo. Su planta tiene aproximadamente 2 metros de diámetro. Está construido en piedra mampuesta, la construcción es similar a la de los chozos, pero más pobre. Construido en forma de falsa cúpula, en la parte superior se tapa con una laja plana. La altura es de 2 m aproximadamente. Tiene un único acceso a través de una pequeña puerta construida con un dintel de piedra. Se utilizaban para guardar los aperos del viñedo.

El estado de conservación es bueno, ha sido rehabilitado.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno de la cabaña, así como en el interior de los mismos.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización de la cabaña para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros.
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Pajar  
NÚCLEO: Valdecañas de Cerrato  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Pajar  
REFERENCIA CATASTRAL: 1898901VM0419N0001TH

Nº DE FICHA:

113

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza del Corro, 4.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Pajar, construcción tradicional que servía para guardar la paja o el grano de la cosecha. Construido mediante un zócalo de piedra y mudros de adobe vistos. Cubierta de teja cerámica a dos aguas en su origen, ahora ha sido sustituida por una de chapa. Puerta de madera con cargadero de madera.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Cambio de la cubierta por una de teja cerámica, como era originariamente.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda  
NÚCLEO: Valdecañas de Cerrato  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 1999102VM0419N0001WH

Nº DE FICHA:

114

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Mayor, 13.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda rehabilitada dedicada al turismo rural, se sitúa alineada a fachada. Cuenta con dos plantas y aprovechamiento de bajo cubierta. Fachada construida mediante sillares de piedra y recercados de ladrillo en las ventanas y puerta. Alero realizado con tejas cerámicas a la manera tradicional de la zona.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda  
NÚCLEO: Valdecañas de Cerrato  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 1599703VM0419N0001ZH

Nº DE FICHA:

115

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Mayor, 9.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda tradicional de dos plantas en buen estado de conservación. Fachada con ritmos verticales marcados por la apertura de huecos. El muro de la planta baja está construido por sillarejos de piedra, con dinteles y jambas de gran formato. La parte superior está pintada en dos tonos. El alero se desarrolla mediante tejas cerámicas, a la manera tradicional de la zona.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Estudio histórico y arquitectónico para realizar futuras intervenciones respetando su configuración inicial.
- Eliminación de cableado que pasa sobre la fachada.
- Pintado de la fachada, se encuentra sucia y desconchada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa de piedra  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6739707UM9463N0001AY

Nº DE FICHA: **116**

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza España 3.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio construido en piedra, tiene dos plantas. En la planta baja la piedra está vista, existen tres huecos, uno de ellos es el acceso y a ambos lados del mismo dos ventanas. Los huecos están recercados con mortero de cemento pintado de blanco. Las ventanas tienen rejas. La planta primera está revestida y pintada de blanco, tiene un elemento saliente en el centro de la fachada, sobre el acceso, donde se abre una ventana. A ambos lados del mismo, se abren dos balcones sin vuelo, con barandillas de reja. En la cornisa se aprecia una moldura que hace la forma del saliente central.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de cubierta y otros elementos,
- Retirada de cableado en fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa con balconada de madera  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6739711UM9463N0003XI

Nº DE FICHA: 117

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza España 7.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de tres plantas, reformado. La planta baja y la primera llevan un aplacado de piedra. Se ven dos huecos por planta, alineados entre sí. En la planta segunda, es visible un balcón corrido en toda la fachada a la plaza, construido mediante una estructura de madera. A este balcón abren dos huecos de puerta. La cubierta tiene un vuelo superior a lo habitual en el pueblo.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de cubierta y otros elementos,

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa en la plaza España  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6739710UM9463N0001AY

Nº DE FICHA: **118**

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza España 6.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de dos plantas más bajocubierta. La fachada esta revestida con dibujos que imitan la piedra. La organización de huecos en fachada es desordenada, las dimensiones de huecos son diferentes, algunas son las originales, otras han sido ampliadas. En planta baja se ven dos accesos y dos huecos de ventana, con un pequeño peto de reja. En la planta primera existe un balcón volado con barandilla de hierro, y otros dos huecos pequeños. En lo alto, se observa un último hueco por debajo de la cornisa.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de cubierta y otros elementos,
- Retirada de cableado en fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa decorada  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6837311UM9463N0001OY

Nº DE FICHA: **119**

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza Escorraladas 11.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de tres plantas, construido en esquina. Está revocado de amarillo con zócalo en marrón así como otras decoraciones en huecos. La fachada a la plaza tiene cuatro huecos por planta, en planta baja sólo vemos tres huecos, uno de ellos es un acceso de vehículos. En la planta primera los cuatro huecos son balcones volados con barandilla de reja de hierro. En la planta última, se observan dos balcones volados y dos huecos de ventana. En la fachada lateral no existen balcones, solamente huecos de ventana. Las ventanas y balcones están recercados con un cuadro de yeso, que en algunas esquinas tiene un círculo o cuadrado a modo de decoración. Entre algunos huecos y en los límites de fachada se observan dibujos de pilastras poligonales. Entre la planta primera y segunda se construye con moldura de yeso una línea de imposta. La cubierta del edificio es de teja árabe.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de cubierta y otros elementos

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo  
ZONA: Valgrande  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buena  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A527000570000KE

Nº DE FICHA: 120

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Situado en el Páramo, entre Baltanás y Valdecañas, al oeste de de la carretera que une los dos núcleos. El chozo se encuentra en el Polígono 527 Parcela 57 Valgrande.

COORDENADAS UTM: X:399101; Y:4645334; Huso 30.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El chozo es una construcción de planta circular de aproximadamente 3 metros de diámetro. Está construido por aproximación de hiladas de piedra mampuesta sin argamasa o con tierra entre las dos hiladas de mampostería que lo conforman. Construido en forma de falsa cúpula, en la parte superior se deja un hueco, el humero, para permitir la salida del humo de la hogera que hacía en el interior. La altura es de 4 m aproximadamente. Tiene un único acceso a través de una pequeña puerta construida con un dintel de piedra.

El estado de conservación es deficiente. En la parte lateral del chozo se han desprendido algunas de las piedras que componen la hoja exterior del muro.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo  
ZONA: Valderratonos  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buena  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A527000540000KX

Nº DE FICHA: **121**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Chozo situado en la parte del noreste de la localidad de Baltanás, en el Páramo. El chozo se encuentra en el Polígono 527 Parcela 54 Valderratonos.

COORDENADAS UTM: X:398979; Y:4645474; Huso 30.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El chozo es una construcción de planta circular de aproximadamente 3 metros de diámetro. Está construido por aproximación de hiladas de piedra mampuesta sin argamasa o con tierra entre las dos hiladas de mampostería que lo conforman. Construido en forma de falsa cúpula, en la parte superior se deja un hueco, el humero, para permitir la salida del humo de la hogera que hacía en el interior. La altura es de 2,5 m aproximadamente, aprovecha la ladera para asentarse. Tiene un único acceso a través de una pequeña puerta construida con un dintel de piedra y unas mochetas de piedras de mayor tamaño.

El estado de conservación es deficiente. En todo su contorno se han desprendido algunas de las piedras que componen la hoja exterior del muro

Este chozo, por su situación se podría confundir con una caseta de majuelo.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo, así como en el interior del mismo.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo y dos corrales.  
ZONA: Valdeañan  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deficiente  
NATURALEZA: Cabaña de pastor y corrales anexos, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A530000210000KD

Nº DE FICHA:

122

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Situado en la parte este de la localidad de Baltanás, en el Páramo. El chozo se encuentra en el Polígono 530 Parcela 21 Valdeañan.

COORDENADAS UTM: X:401535; Y:4642498; Huso 30.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Este chozo posee la planta cuadrangular de aproximadamente 3 metros de diámetro. Está construido por aproximación de hiladas de piedra mampuesta sin argamasa o con tierra entre las dos hiladas de mampostería que lo conforman. Construido en forma de falsa cúpula, en la parte superior se deja un hueco, el humero, para permitir la salida del humo de la hogera que hacía en el interior. La altura es de 4 m aproximadamente. Tiene un único acceso a través de una pequeña puerta construida con un dintel de piedra y unas jambas con piedras de mayor tamaño.

A dos metros se encuentra el doble cercado de planta rectangular de piedra mampuesta sin argamasa, con muros de 0,80m de altura y superficie de 410 m2 aproximadamente.

El estado de conservación es bastante deficiente. En la parte superior del chozo se han desprendido gran parte de las piedras del muro. Los corrales también presentan un estado deficiente, con pérdida de media altura.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo con corral anexo.  
ZONA: Celadas  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deficiente  
NATURALEZA: Cabaña de pastor con corral, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A549000370000KW

Nº DE FICHA:

123

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Situado en la parte del este de la localidad de Baltanás, cerca de la zona del 'Cercado, al sur de la carretera Baltanás a Lerma'. El chozo se encuentra en el Polígono 549 Parcela 37 Celadas.

COORDENADAS UTM: X:399029; Y:4643476; Huso 30.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El chozo es una construcción de planta circular de aproximadamente 3 metros de diámetro. Está construido por aproximación de hiladas de piedra mampuesta sin argamasa o con tierra entre las dos hiladas de mampostería que lo conforman. Construido en forma de falsa bóveda, en la parte superior se deja un hueco, el humero, para permitir la salida del humo de la hogera que hacía en el interior. La altura es de 3,5 m aproximadamente. Tiene un único acceso a través de una pequeña puerta construida con un dintel de piedra y unas jambas con piedras de mayor tamaño.

Anexo se encuentra el cercado de planta rectangular de piedra mampuesta sin argamasa, con muros de 0,80 m de altura y superficie de 210 m<sup>2</sup> aproximadamente.

El estado de conservación es deficiente. En la parte posterior del chozo se han desprendido algunas de las piedras que componen la hoja exterior del muro. El cercado también tiene pérdida de material.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo arruinado con doble cercado  
ZONA: Terrados  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy deficiente  
NATURALEZA: Cabaña de pastor con doble cercado, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A549000850000KM

Nº DE FICHA:

124

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Situado al este de de la localidad de Baltanás, cerca de la zona del 'Cercado'. El chozo se encuentra en el Polígono 549 Parcela 85.Terrados.

COORDENADAS UTM: X:399419; Y:4643418; Huso 30.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El chozo es una construcción de planta circular de aproximadamente 3 metros de diámetro. Está construido por aproximación de hiladas de piedra mampuesta sin argamasa o con tierra entre las dos hiladas de mampostería que lo conforman. Construido en forma de falsa cúpula, en la parte superior se deja un hueco, el humero, para permitir la salida del humo de la hogera que hacía en el interior. La altura es de 4 m aproximadamente. Tiene un único acceso a través de una pequeña puerta construida con un dintel de piedra y unas jambas con piedras de mayor tamaño.

Anexo se encuentra el doble cercado de planta rectangular de piedra mampuesta sin argamasa, con muros de 0,50 m de altura y superficie de 550 m2 aproximadamente.

El estado de conservación es muy deficiente. El chozo está prácticamente arruinado, permanece en pie hasta la altura de la puerta. El cercado también presenta un estado deficiente.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo con corral  
ZONA: Cercado  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deficiente  
NATURALEZA: Cabaña de pastor con corral, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A549100260000KA

Nº DE FICHA: 125

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Situado en la parte este la localidad de Baltanás, junto al 'Cercado'. El chozo se encuentra en el Polígono 549 Parcela 10026. Cercado.

COORDENADAS UTM: X:399827; Y:4642794; Huso 30.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Este chozo tiene una planta cuadrangular de aproximadamente 4 metros de diámetro. Está construido por aproximación de hiladas de piedra mampuesta sin argamasa o con tierra entre las dos hiladas de mampostería que lo conforman. Construido en forma de falsa cúpula, en la parte superior se deja un hueco, el humero, para permitir la salida del humo de la hogera que hacía en el interior. La altura es de 4 m aproximadamente. Tiene un único acceso a través de una pequeña puerta construida con un dintel de piedra y unas jambas con piedras de mayor tamaño.

Junto a él se encuentra el cercado de planta rectangular de piedra mampuesta sin argamasa, con muros de 1,00m de altura y superficie de 250 m2 aproximadamente.

El estado de conservación es deficiente. En la parte lateral del chozo se han desprendido gran parte de las piedras que componen la hoja exterior del muro.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Corral  
ZONA: Fuente Nueva  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deficiente  
NATURALEZA: Corral de ganado ovino, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A530000750000KL

Nº DE FICHA: 126

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

parte del norte de la localidad de Baltanás. El cercado se encuentra en el Polígono 530 Parcela 75. Fuente Nueva.

COORDENADAS UTM: X:401173; Y:4643480; Huso 30.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Corraliza de planta rectangular de piedra mampuesta sin argamasa, altura de los muros 1,20 m. de altura. Anexo se encuentra una construcción arruinada realizada con muros de adobe. La superficie de la corraliza es de 2,60 m2. aproximadamente.

El estado de conservación es deficiente. En la coronación del muro se han desprendido muchas piedras.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del cercado, así como en el interior del mismo.
- Consolidación de las piedras que han caído del cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del corral.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo con corral en forma ovalada  
ZONA: Cercado  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deficiente  
NATURALEZA: Cabaña de pastor con corraliza, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A549200610000KM

Nº DE FICHA: **127**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Situado en la parte del este de la localidad de Baltanás, cerca del 'Cercado'. El chozo se encuentra en el Polígono 549 Parcela 20061. Cercado.

COORDENADAS UTM: X:399823; Y:4643502; Huso 30.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El chozo es una construcción de planta circular de aproximadamente 4 metros de diámetro. Está construido por aproximación de hiladas de piedra mampuesta sin argamasa o con tierra entre las dos hiladas de mampostería que lo conforman. Construido en forma de falsa cúpula, en la parte superior se deja un hueco, el humero, para permitir la salida del humo de la hogera que hacía en el interior. La altura es de 4,50 m aproximadamente. Tiene un único acceso a través de una pequeña puerta construida con un dintel de piedra y unas jambas con piedras de mayor tamaño.

Rodeándolo se encuentra el cercado de planta ovalada de piedra mampuesta sin argamasa, con muros de 1,00m de altura y superficie de 1150 m<sup>2</sup> aproximadamente.

El estado de conservación es deficiente. En la parte lateral del chozo se han desprendido algunas de las piedras que componen la hoja exterior del muro.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: San Antón. Chozo con cercado circular.  
ZONA: Terrados  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deficiente  
NATURALEZA: Cabaña de pastor con corral, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A548001350000KL

Nº DE FICHA:

128

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Situado en la parte del este de la localidad de Baltanás, sobre el Páramo. El chozo se encuentra en el Polígono 548 Parcela 135. Terrados.

COORDENADAS UTM: X:398026; Y:4643215; Huso 30.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El chozo es una construcción de planta circular de aproximadamente 3 metros de diámetro. Está construido por aproximación de hiladas de piedra mampuesta sin argamasa o con tierra entre las dos hiladas de mampostería que lo conforman. Construido en forma de falsa bóveda, en la parte superior se deja un hueco, el humero, para permitir la salida del humo de la hogera que hacía en el interior. La altura es de 3,5 m aproximadamente. Tiene un único acceso a través de una pequeña puerta construida con un dintel de piedra y unas jambas con piedras de mayor tamaño.

Anexo se encuentra el cercado de planta circular de piedra mampuesta sin argamasa, con muros de 1,00m de altura y superficie de 270 m2 aproximadamente.

El estado de conservación es deficiente. En la parte superior del chozo se han desprendido gran parte de las piedras que componen la hoja exterior del muro.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: San Antón. Chozo con cuatro cercados.  
ZONA: Barco San Antón  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buena  
NATURALEZA: Cabaña de pastor con cuatro cercados, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A550000420000KD

Nº DE FICHA: 129

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Situado en la parte del este de la localidad de Baltanás, sobre el Páramo. El chozo se encuentra en el Polígono 550 Parcela 42. Barco San Antón.

COORDENADAS UTM: X:398417; Y:4642684; Huso 30.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El chozo es una construcción de planta circular de aproximadamente 4 metros de diámetro. Está construido por aproximación de hiladas de piedra mampuesta sin argamasa o con tierra entre las dos hiladas de mampostería que lo conforman. Construido en forma de falsa bóveda, en la parte superior se deja un hueco, el humero, para permitir la salida del humo de la hogera que hacía en el interior. La altura es de 4,50 m aproximadamente. Tiene un único acceso a través de una pequeña puerta construida con un dintel de piedra y unas jambas con piedras de mayor tamaño.

Anexos se encuentran cuatro cercados de planta rectangular de piedra mampuesta sin argamasa, con muros de 1,00 m de altura y superficie de 1360 m2 aproximadamente.

El estado de conservación es deficiente. En la parte superior del chozo se han desprendido gran parte de las piedras que componen la hoja exterior del muro.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: San Antón III. Chozo con cercado  
ZONA: Barco San Antón  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buena  
NATURALEZA: Cabaña de pastor con cercado, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL:34022A550000430000KX

Nº DE FICHA: **130**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Situado en la parte del este de la localidad de Baltanás, sobre el Páramo. El chozo se encuentra en el Polígono 550 Parcela 43. Barco San Antón.

COORDENADAS UTM: X:398499; Y:4642723; Huso 30.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El chozo es una construcción de planta cuadrangular de aproximadamente 4 metros de diámetro. Está construido por aproximación de hiladas de piedra mampuesta sin argamasa o con tierra entre las dos hiladas de mampostería que lo conforman. Construido en forma de falsa bóveda, en la parte superior se deja un hueco, el humero, para permitir la salida del humo de la hogera que hacía en el interior. La altura es de 4,5 m aproximadamente. Tiene un único acceso a través de una pequeña puerta construida con un dintel de piedra y unas jambas con piedras de mayor tamaño.

Anexo se encuentra el cercado de planta irregular de piedra mampuesta sin argamasa, con muros de 1,20m de altura y superficie de 430 m2 aproximadamente.

El estado de conservación es bueno, el chozo se encuentra en buen estado pero el muro presenta mayores deficiencias con desprendimientos de piedras.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: San Antón. Chozo con corral  
ZONA: Barco San Antón  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deficiente  
NATURALEZA: Cabaña de pastor con cercado, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A55000044000KI

Nº DE FICHA:

131

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Situado en la parte este de la localidad de Baltanás, sobre el Páramo. El chozo se encuentra en el Polígono 550 Parcela 44. Barco San Antón.

COORDENADAS UTM: X:398572; Y:4642842; Huso 30.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El chozo es una construcción de planta circular de aproximadamente 3 metros de diámetro. Está construido por aproximación de hiladas de piedra mampuesta sin argamasa o con tierra entre las dos hiladas de mampostería que lo conforman. Construido en forma de falsa bóveda, en la parte superior se deja un hueco, el humero, para permitir la salida del humo de la hogera que hacía en el interior. La altura es de 4 m aproximadamente. Tiene un único acceso a través de una pequeña puerta construida con un dintel de piedra y unas jambas con piedras de mayor tamaño.

A continuación del chozo, con las piedras aparejadas se encuentra el cercado de planta ovalada de piedra mampuesta sin argamasa, con muros de 0,80 m de altura y superficie de 350 m2 aproximadamente.

El estado de conservación es deficiente. En la parte superior del chozo se han desprendido gran parte de las piedras que componen la hoja exterior del muro.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo con dos conjuntos de cercados  
ZONA: Fuente Balilla  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buena  
NATURALEZA: Cabaña de pastor con corralizas, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A612000970000RY

Nº DE FICHA:

132

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Situado en la parte del noreste de la localidad de Baltanás, en el Páramo. El chozo se encuentra en el Polígono 612 Parcela 97. Fuente Balilla.

COORDENADAS UTM: X:401487; Y:4647224; Huso 30.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El chozo es una construcción de planta circular de aproximadamente 4 metros de diámetro. Está construido por aproximación de hiladas de piedra mampuesta sin argamasa o con tierra entre las dos hiladas de mampostería que lo conforman. Construido en forma de falsa cúpula, en la parte superior se deja un hueco, el humero, para permitir la salida del humo de la hogera que hacía en el interior. La altura es de 5 m aproximadamente. Tiene un único acceso a través de una pequeña puerta construida con un dintel de piedra y unas jambas con piedras de mayor tamaño.

Anexo se encuentra un conjunto de cercados con cuatro corrales de planta rectangular de piedra mampuesta sin argamasa, con muros de 1,20m de altura y superficie de 650 m2 aproximadamente. Y a escasos metros se encuentra otro cercado con dos corrales de forma irregular con una superficie de 390 m2.

El estado de conservación es deficiente. En la parte posterior del chozo se han desprendido gran parte de las piedras que componen la hoja exterior del muro.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo con corralizas  
ZONA: La Serrana  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buena  
NATURALEZA: Cabaña de pastor con cercado, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A507000390000KU

Nº DE FICHA:

133

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Situado en la parte del noreste de la localidad de Baltanás, sobre el Páramo. El chozo se encuentra en el Polígono 507 Parcela 39. La Serrana.

COORDENADAS UTM: X:400845; Y:4646589; Huso 30.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El chozo es una construcción de planta circular de aproximadamente 4 metros de diámetro. Está construido por aproximación de hiladas de piedra mampuesta sin argamasa o con tierra entre las dos hiladas de mampostería que lo conforman. Construido en forma de falsa cúpula, en la parte superior se deja un hueco, el humero, para permitir la salida del humo de la hogera que hacía en el interior. La altura es de 4,50 m aproximadamente. Tiene un único acceso a través de una pequeña puerta construida con un dintel de piedra y unas jambas con piedras de mayor tamaño.

A escasos metros se encuentra el cercado de planta irregular de piedra mampuesta sin argamasa, con muros de 0,70 m de altura y superficie de 250 m<sup>2</sup> aproximadamente.

El estado de conservación es bueno en el caso de la cabaña de pastor y deficiente en el caso del cercado, que presenta desprendimientos de piedras de su coronación.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo  
ZONA: La Serrana  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buena  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A506200250000KO

Nº DE FICHA:

134

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Situado en la parte noreste de la localidad de Baltanás, sobre el Páramo. El chozo se encuentra en el Polígono 506 Parcela 20025. La Serrana.

COORDENADAS UTM: X:400177; Y:4646543; Huso 30.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El chozo es una construcción de planta circular de aproximadamente 4,5 metros de diámetro. Está construido por aproximación de hiladas de piedra mampuesta sin argamasa o con tierra entre las dos hiladas de mampostería que lo conforman. Construido en forma de falsa cúpula, en la parte superior se deja un hueco, el humero, para permitir la salida del humo de la hogera que hacía en el interior. La altura es de 4,5 m aproximadamente. Tiene un único acceso a través de una pequeña puerta construida con un dintel de piedra y unas jambas con piedras de mayor tamaño.

El estado de conservación es bueno.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las pocas piedras que han caído del chozo, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo.
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Corral de ovejas  
ZONA: Santa Olalla  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deficiente  
NATURALEZA: Corral de ovejas, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A528000130000KY

Nº DE FICHA:

135

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Situado en la parte del noreste de la localidad de Baltanás, sobre el Páramo. El cercado se encuentra en el Polígono 528 Parcela 13. Santa Olalla.

COORDENADAS UTM: X:401099; Y:4645497; Huso 30.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Cercado de planta rectangular de piedra mampuesta sin argamasa, con muros de 1,20m de altura y superficie de 400 m2 aproximadamente.

El estado de conservación es deficiente, con desprendimientos de algunas piedras en la coronación del muro.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del cercado, así como en el interior del mismo.
- Consolidación de las piedras que han caído, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del cercado para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del corral.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Conjunto de chozo y corrales  
ZONA: Valdeburgo  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buena  
NATURALEZA: Chozo y corrales de ovejas, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A507000270000KK

Nº DE FICHA:

136

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Situado en la parte noreste de la localidad de Baltanás, sobre el Páramo. El chozo se encuentra en el Polígono 507 Parcela 27. Valdeburgo.

COORDENADAS UTM: X:401535; Y:4645707; Huso 30.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El chozo es una construcción de planta circular de aproximadamente 4 metros de diámetro. Está construido por aproximación de hiladas de piedra mampuesta sin argamasa o con tierra entre las dos hiladas de mampostería que lo conforman. Construido en forma de falsa cúpula, en la parte superior se deja un hueco, el humero, para permitir la salida del humo de la hogera que hacía en el interior. La altura es de 4 m aproximadamente. Tiene un único acceso a través de una pequeña puerta construida con un dintel de piedra y unas jambas con piedras de mayor tamaño.

Anexo se encuentra el cercado formado por un conjunto de corrales de planta rectangular de piedra mampuesta sin argamasa, con muros de 1,20m de altura y superficie de 6700 m2 aproximadamente. En el lado opuesto se encuentra otro chozo de pastor (Nº ficha 137).

El estado de conservación del chozo es bueno. En el caso de los corrales es deficiente, presentan desprendimientos de piedras por todo su perímetro.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Conjunto de chozo y corrales  
ZONA: Valdeburgo  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buena  
NATURALEZA: Chozo de pastor y corrales de ovejas, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A507000270000KK

Nº DE FICHA: **137**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Situado en la parte noreste de la localidad de Baltanás, sobre el Páramo. El chozo se encuentra en el Polígono 507 Parcela 27. Valdeburgo.

COORDENADAS UTM: X:401621; Y:4645736; Huso 30.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El chozo es una construcción de planta circular de aproximadamente 3 metros de diámetro. Está construido por aproximación de hiladas de piedra mampuesta sin argamasa o con tierra entre las dos hiladas de mampostería que lo conforman. Construido en forma de falsa cúpula, en la parte superior se deja un hueco, el humero, para permitir la salida del humo de la hogera que hacía en el interior. La altura es de 3,5 m aproximadamente. Tiene un único acceso a través de una pequeña puerta construida con un dintel de piedra y unas jambas con piedras de mayor tamaño.

Anexo se encuentra el cercado formado por un conjunto de corrales de planta rectangular de piedra mampuesta sin argamasa, con muros de 1,20m de altura y superficie de 6700 m2 aproximadamente. En el lado opuesto se encuentra otro chozo de pastor (Nº ficha 136).

El estado de conservación del chozo es bueno. En el caso de los corrales es deficiente, presentan desprendimientos de piedras por todo su perímetro.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Conjunto de chozo y dos corrales  
ZONA: María Espina  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deficiente  
NATURALEZA: Chozo y corrales, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A508000230000KB

Nº DE FICHA: **138**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Situado en la parte del noreste de la localidad de Baltanás, sobre el Páramo. El chozo se encuentra en el Polígono 508 Parcela 23. María Espina.

COORDENADAS UTM: X:402163; Y:4645161; Huso 30.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El chozo es una construcción de planta circular de aproximadamente 3,5 metros de diámetro. Está construido por aproximación de hiladas de piedra mampuesta sin argamasa o con tierra entre las dos hiladas de mampostería que lo conforman. Construido en forma de falsa cúpula, en la parte superior se deja un hueco, el humero, para permitir la salida del humo de la hogera que hacía en el interior. La altura es de 3,5 m aproximadamente. Tiene un único acceso a través de una pequeña puerta construida con un dintel de piedra y unas jambas con piedras de mayor tamaño.

Anejo se encuentra el cercado compuesto por dos corrales de planta rectangular, de piedra mampuesta sin argamasa, con muros de 1,20m de altura y superficie de 1000 m2 aproximadamente.

El estado de conservación es deficiente. En la parte posterior del chozo se han desprendido gran parte de las piedras que componen la hoja exterior del muro. El cercado también presenta desprendimientos de piedra.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Corral  
ZONA: Páramo Correvaldecaña.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Corral de ovejas, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL:34022A505000210000KE

Nº DE FICHA: **139**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

parte del norte de la localidad de Baltanás. El cercado se encuentra en el Polígono 505 Parcela 21. Páramo Correvaldecaña.

COORDENADAS UTM: X:399117; Y:4647014; Huso 30.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El cercado de planta trapezoidal de piedra mampuesta sin argamasa, con muros de 1,50 m de altura a los que se les ha añadido una red metálica para evitar que el rebaño fuera atacado por los lobos. Superficie de 310 m2 aproximadamente.

El estado de conservación es bueno, a pesar del elemento añadido, las piedras del cercado no se encuentran muy desprendidas.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del cercado, así como en el interior .
- Consolidación de las piedras que han caído, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del cercado para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros.
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo y cercados  
ZONA: Solacueva  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deficiente  
NATURALEZA: Chozo y cercados, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A52500108000KH

Nº DE FICHA: **140**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Situado en la parte del norte de la localidad de Baltanás. El chozo se encuentra en el Polígono 525 Parcela 108. Solacueva.

COORDENADAS UTM: X:398591; Y:4646102; Huso 30.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El chozo es una construcción de planta circular de aproximadamente 3 metros de diámetro. Está construido por aproximación de hiladas de piedra mampuesta sin argamasa o con tierra entre las dos hiladas de mampostería que lo conforman. Construido en forma de falsa cúpula, en la parte superior se deja un hueco, el humero, para permitir la salida del humo de la hogera que hacía en el interior. La altura es de 3,5 m aproximadamente. Tiene un único acceso a través de una pequeña puerta construida con un dintel de piedra y unas jambas con piedras de mayor tamaño.

A escasos metros se encuentra el cercado compuesto de 5 corrales de planta rectangular y trapezoidal de piedra mampuesta sin argamasa, con muros de 1,00 m de altura y superficie de 1850 m2 aproximadamente.

El estado de conservación es deficiente. En la parte superior del chozo se han desprendido gran parte de las piedras que componen la hoja exterior del muro. Los muros de los corrales también presentan piedras desprendidas.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Corral  
ZONA: Angostillos  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deficiente  
NATURALEZA: Corral de ovejas, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL:34022A525001080000KH

Nº DE FICHA:

141

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Situado en la parte del norte de la localidad de Baltanás, sobre el Páramo. El cercado se encuentra en el Polígono 502 Parcela 54. Angostillos.

COORDENADAS UTM: X:394419; Y:4647040; Huso 30.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Cercado de planta rectangular de piedra mampuesta sin argamasa, con muros de unos 1,00m de altura y superficie de 375 m2 aproximadamente.

El estado de conservación es deficiente. En la parte superior del muro hay piedras desprendidas.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del cercado para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Corral  
ZONA: Angostillos  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deficiente  
NATURALEZA: Corral de ovejas, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL:34022A525001080000KH

Nº DE FICHA:

142

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Situado en la parte sur de la localidad de Baltanás, al oeste de la CL-619. El corral se encuentra en el Polígono 502 Parcela 54. Angostillos.

COORDENADAS UTM: X:394419; Y:4647040; Huso 30.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Cercado de planta rectangular de piedra mampuesta sin argamasa, con muros de 0,80 m de altura y superficie de 315 m<sup>2</sup> aproximadamente.

El estado de conservación es deficiente. El muro sufre desprendimientos en todo su perímetro.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del cercado para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del corral.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo de pastor y corral  
ZONA: Cotorrillos  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deficiente  
NATURALEZA: Corral de ovejas, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL:34022A512000280000KA

Nº DE FICHA: **143**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Situado en la parte sureste de la localidad de Baltanás, al este de la carretera CL-619. El chozo se encuentra en el Polígono 512 Parcela 28. Cotorrillos.

COORDENADAS UTM: X:400574; Y:4638634; Huso 30.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El chozo es una construcción de planta circular de aproximadamente 3 metros de diámetro. Está construido por aproximación de hiladas de piedra mampuesta sin argamasa o con tierra entre las dos hiladas de mampostería que lo conforman. Construido en forma de falsa cúpula, en la parte superior se deja un hueco, el humero, para permitir la salida del humo de la hogera que hacía en el interior. La altura es de 3 m aproximadamente. Tiene un único acceso a través de una pequeña puerta construida con un dintel de piedra y unas jambas con piedras de mayor tamaño.

A escasos metros se encuentra el cercado de planta rectangular de piedra mampuesta sin argamasa, con muros de 1,20 m de altura y superficie de 200 m2 aproximadamente.

El estado de conservación es deficiente. En la parte superior del chozo se han desprendido parte de las piedras que componen la hoja exterior del muro.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo de pastor y 2 corrales  
ZONA: Las Merinas  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buena  
NATURALEZA: Chozo y corral de ovejas, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL:34022A527050010000KR

Nº DE FICHA:

144

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Situado en la parte este de la localidad de Baltanás. El chozo se encuentra en el Polígono 527 Parcela 5001. Las Merinas.

COORDENADAS UTM: X:398703; Y:4644534; Huso 30.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El chozo es una construcción de planta circular de aproximadamente 3 metros de diámetro. Está construido por aproximación de hiladas de piedra mampuesta sin argamasa o con tierra entre las dos hiladas de mampostería que lo conforman. Construido en forma de falsa cúpula, en la parte superior se deja un hueco, el humero, para permitir la salida del humo de la hogera que hacía en el interior. La altura es de 3 m aproximadamente. Tiene un único acceso a través de una pequeña puerta construida con un dintel de piedra y unas jambas con piedras de mayor tamaño.

Anexo se encuentra el cercado compuesto por dos corrales de planta rectangular de piedra mampuesta sin argamasa, con muros de 1,00 m de altura y superficie de 740 m2 aproximadamente.

A escasos metros se encuentra otro conjunto con chozo y corrales (Ficha 145).

El estado de conservación es deficiente. En la parte superior del chozo se han desprendido gran parte de las piedras que componen la hoja exterior del muro. El cercado también presenta desprendimientos en su coronación.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo de pastor y corral  
ZONA: Cantaola  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buena  
NATURALEZA: Chozo y corral de ovejas, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL:34022A527000850000KD

Nº DE FICHA:

145

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

parte del norte de la localidad de Baltanás. El chozo se encuentra en el Polígono 527 Parcela 85. Cantaola.

COORDENADAS UTM: X:398690; Y:4644487; Huso 30.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El chozo es una construcción de planta cuadrangular de aproximadamente 3 metros de diámetro. Está construido por aproximación de hiladas de piedra mampuesta sin argamasa o con tierra entre las dos hiladas de mampostería que lo conforman. Construido en forma de falsa cúpula, en la parte superior se deja un hueco, el humero, para permitir la salida del humo de la hogera que hacía en el interior. La altura es de 3 m aproximadamente. Tiene un único acceso a través de una pequeña puerta construida con un dintel de piedra y unas jambas con piedras de mayor tamaño.

Anexo se encuentra el cercado de planta rectangular de piedra mampuesta sin argamasa, con muros de 1,00 m de altura y superficie de 340 m<sup>2</sup> aproximadamente. A escasos metros se encuentra otro conjunto con chozo y corrales (Ficha 144).

El estado de conservación es deficiente. En la parte posterior del chozo se han desprendido gran parte de las piedras que componen la hoja exterior del muro.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo de pastor  
ZONA: Calero  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buena  
NATURALEZA: Chozo, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL:34022A529000410000KI

Nº DE FICHA: 146

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Situado en la parte este de la localidad de Baltanás. El chozo se encuentra en el Polígono 529 Parcela 41. Calero.

COORDENADAS UTM: X:401876; Y:4643707; Huso 30.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El chozo es una construcción de planta circular de aproximadamente 4 metros de diámetro. Está construido por aproximación de hiladas de piedra mampuesta sin argamasa o con tierra entre las dos hiladas de mampostería que lo conforman. Construido en forma de falsa cúpula, en la parte superior se deja un hueco, el humero, para permitir la salida del humo de la hogera que hacía en el interior. La altura es de 3 m aproximadamente. Tiene un único acceso a través de una pequeña puerta construida con un dintel de piedra y unas jambas con piedras de mayor tamaño.

El estado de conservación es buena.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo.
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo de Renedo  
ZONA: Renedo  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A50100048000KJ

Nº DE FICHA: 147

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Polígono 501 Parcela 48. Se encuentra en el límite del municipio de Baltanás, hacia el oeste. En la zona existen más corrales visibles en la imagen de situación. El camino de acceso es paralelo a la carretera CL-619 por el norte y se puede acceder a él desde la carretera P-130 saliendo de Baltanás hacia Hornillos de Cerrato.

COORDENADAS UTM: X:392742; Y: 4646018; Huso 30

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Chozo de pastor y corral regular, cuadrado. El chozo se sitúa en la parte sur del corral. El chozo es una construcción de planta rectangular, con una fachada recta y un acceso, construido con piedras mampuestas. Se forma una bóveda falsa generando un espacio interior para cobijar al pastor. La puerta se forma con un dintel fino de piedra.

El corral queda delimitado por un muro de piedra mampuesta, de escasa altura, donde se guardaba el ganado.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo de Renedo y sus corrales  
ZONA: Renedo  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A501000280000KY

Nº DE FICHA: 148

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Polígono 501 Parcela 28. Se encuentra en el límite del municipio de Baltanás, hacia el oeste. En la zona existen más corrales visibles en la imagen de situación. El camino de acceso es paralelo a la carretera CL-619 por el norte y se puede acceder a él desde la carretera P-130 saliendo de Baltanás hacia Hornillos de Cerrato.

COORDENADAS UTM: X:392702; Y: 4645975; Huso 30

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Chozo de pastor con dos corrales. El chozo se ubica en la parte sureste, los corrales se encuentran dispuestos en paralelo con formas irregulares. El chozo es una construcción de planta circular, construido con piedra mampuesta, conformando una cúpula falsa por aproximación de hiladas. Tiene una puerta de acceso orientada al sur que se forma con una dintel de piedra.

Los corrales quedan delimitados por muros de piedra mampuesta de poca altura.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo y corral del Hoyo  
ZONA: El Verojo  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A526000870000KH

Nº DE FICHA: 149

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Polígono 526 Parcela 87. Se encuentra próximo a la carretera P-131 a Valdecañas, en la zona derecha de la subida serpenteante de la carretera al páramo.

COORDENADAS UTM: X:398015; Y: 4645250; Huso 30

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Chozo de pastor y restos del corral. El chozo se encuentra en la esquina norte del corral. Es una construcción de planta cuadrada hacia el exterior, construida mediante piedras mampuestas con tierra a modo de argamasa. El chozo tiene un acceso que se formaliza con un dintel de piedra.

El corral queda delimitado por muros de piedra mampuesta. En algunos puntos, el muro ha desaparecido por completo, pero es posible intuir su trazado en la fotografía aérea.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo de la Parva  
ZONA: Parva del Hoyo  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A526000850000KZ

Nº DE FICHA:

150

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Polígono 526 Parcela 85. Se encuentra próximo a la carretera P-131 dirección Valdecañas de Cerrato, en el lado izquierdo de la misma.

COORDENADAS UTM: X:397956; Y: 4645480; Huso 30

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Chozo aislado. Se encuentra construido en la subida de la cuesta al páramo. Es un chozo de dimensiones reducidas, en comparación con otros de la zona. Su construcción es tosca, de piedra apilada formando un pequeño espacio que servía de cobijo al pastor. El acceso se realiza por una puerta orientada al suroeste, mediante un dintel de piedra.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo de la Cuadra y corrales  
ZONA: Valdehornillos  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buen estado  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A505000120000KK

Nº DE FICHA:

151

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Polígono 505 Parcela 12. Alejado de caminos, se encuentra en la zona de Valdehornillos,

COORDENADAS UTM: X:398741; Y: 4647713; Huso 30

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Conjunto excepcional de chozos con corral. Se trata de un ejemplar muy singular dentro de la tipología de cabañas de pastor. Se compone de un chozo (a la derecha en la imagen) y otro de mayores dimensiones que funcionaba de cuadra, enganchados uno con otro a la altura de los accesos. Los accesos de cada chozo se encuentran enfrentados en esquina, uno de ellos de más altura que el otro, formando una imagen extraordinaria.

La planta del chozo es circular, mientras que la planta de la cuadra arranca con una base cuadrada que se convierte en cúpula en la parte superior. La cuadra es de notables dimensiones en el interior. Se construyen mediante piedras mampuestas cuidadosamente elegidas que van formando hiladas y que por aproximación de las mismas generan cúpulas falsas.

Junto a ellos existe un corral de planta rectangular, que queda delimitado mediante muros de piedra mampuesta de poca altura, y se utilizaba para guardar el ganado.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo de Valdehornillos y su corral  
ZONA: Descullabotas  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A504000160000KH

Nº DE FICHA:

152

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Polígono 504 Parcela 16. Alejado de caminos se encuentra en la zona de Valdehornillos.

COORDENADAS UTM: X:398077; Y: 4647783; Huso 30

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Chozo de pastor y corral adyacente. El chozo se encuentra en la zona suroeste del corral. Es una construcción de planta circular, con un pequeño acceso orientado al sureste. Se construye con piedra mampuesta si argamasa o con tierra. El corral es de forma rectangular, muy regular, y queda delimitado por muros de escasa altura contruidos con piedras mampuestas.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo de Las Tres Rayas y su corral  
ZONA: Descullabotas  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy deficiente  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A504000150000KU

Nº DE FICHA: **153**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Polígono 504 Parcela 15. Se encuentra junto al parque eólico de Valdehornillos, junto al último aerogenerador. Se puede acceder a través del camino que da acceso a los aerogeneradores.

COORDENADAS UTM: X:397920; Y: 4647773; Huso 30

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Chozo y resto de corrales. El corral se encuentra prácticamente desarecido, son visibles algunos restos del muro delimitador. El chozo se encuentra en mal estado de conservación. Se ha derruido la hoja exterior de los muros sobre la puerta de acceso. El chozo tiene planta circular, se construye con piedras mampuestas unidas con tierra. Forman una cúpula falsa, realizada por aproximación de hiladas. El acceso se está orientado al sureste y se formaliza mediante un dintel de piedra.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo de Descullabotas  
ZONA: Salas  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A50400010000KI

Nº DE FICHA:

154

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Polígono 504 Parcela 10. Se encuentra junto al parque eólico de Valdehornillos. Se puede acceder a través del camino de acceso de a los aerogeneradores.

COORDENADAS UTM: X:397569; Y: 4648013; Huso 30

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Chozo junto a dos corrales. Los corrales se disponen en paralelo. El chozo se encuentra en la zona norte del conjunto, es una construcción de grandes dimensiones, diámetro de 4 metros, construida con piedra mampuesta, unida con tierra. Tiene un pequeño acceso al sureste que se realiza por medio de un dintel de piedra. En la coronación el chozo se cubre con tierra y piedras.

Los corrales quedan delimitados por muros de baja altura de piedra mampuesta, unida con tierra.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Corral  
ZONA: Salas  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A504000170000KW

Nº DE FICHA:

155

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Polígono 504 Parcela 17. El corral se encuentra cerca del parque eólico Valdehornillos. Se puede acceder a través del camino que da acceso a los aerogeneradores.

COORDENADAS UTM: X:398152; Y: 4647481; Huso 30

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Corral para ganado. Se delimita con muros de poca altura, contruidos con piedra mampuesta y tierra. Puede existir un resto de chozo en la esquina norte, ahora desaparecido.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo y corral  
ZONA: Caco  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A504000050000KD

Nº DE FICHA:

156

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Polígono 504 Parcela 5.

COORDENADAS UTM: X:397506; Y: 4647267; Huso 30

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Pequeño chozo con su corral. El chozo tiene una planta circular, con diámetro inferior a lo habitual. Se construye con piedra mampuesta, unida con tierra. Se forma una pequeña cúpula por aproximación de hiladas de piedra. El corral se construye con muros bajos de piedra mampuesta.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo y corral  
ZONA: Cuadra  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A505000490000KJ

Nº DE FICHA:

157

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Polígono 505 Parcela 49.

COORDENADAS UTM: X:398925; Y: 4647307; Huso 30

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Chozo construido con piedras mampuestas unidas con tierra y ripios. Presenta un frente recto o con una ligera curva, y se cubre mediante piedras y tierra. Tiene un único acceso, que se construye mediante un dintel de piedra.

Existen restos de la existencia de un corral que se delimitaba mediante muros bajos de piedra mampuesta y se ubicaba cercano al chozo.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo y corrales  
ZONA: Carrailera  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A505000350000KP

Nº DE FICHA:

158

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Polígono 505 Parcela 35. Acceso complicado, a través de caminos de tierra.

COORDENADAS UTM: X:398193; Y: 4646898; Huso 30

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Conjunto de chozo y corrales. El chozo es sólido y de gran tamaño. Se construye con piedras mampuestas unidas con tierra. Forman una cúpula falsa, a base de una construcción por aproximación de hiladas de piedra. La cúpula tiene una coronación plana, con piedras y tierra. El acceso del chozo se hace a través de una puerta pequeña, que se forma con un dintel de piedra.

El chozo se encuentra dentro de un espacio compartimentado con corrales. Se observan tres corrales dispuestos en batería en la zona este, un corral en la zona oeste y la zona central delimitada donde se encuentra el chozo. Los corrales se construyen con muros bajos de piedra mampuesta.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo y corrales  
ZONA: Valdehornillos  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bien conservado  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A504000440000KE

Nº DE FICHA:

159

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Polígono 504 Parcela 44. Dificil acceso, a través de caminos de tierra.

COORDENADAS UTM: X:397678; Y: 4647208; Huso 30

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Conjunto de chozos y corral. El chozo se encuentra en la esquina suroeste del corral, tiene planta cuadrada, y se construye con piedra mampuesta y tierra. Se cierra en la parte superior con una cúpula realizada por aproximación de hiladas. El acceso es pequeño y se oriente al sur, se cubre con un dintel de piedra.

El corral tiene una geometría irregular, se delimita con muros de piedra mampuesta, y tienen baja altura, en torno a 1,50m. Existe un murete en el interior del recinto que parece separar un pequeño espacio del resto dentro del corral. Se trata posiblemente de una zona donde se colocaban las crías.

El chozo y su corral se encuentran en buen estado. El entorno es respetuoso con esta construcción tradicional, existe espacio suficiente sin construcciones cercanas ni áreas labradas.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo y corrales  
ZONA: Carrailera  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buen estado del chozo  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A526000610000KB

Nº DE FICHA: **160**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Polígono 526 Parcela 61. Díficil acceso a través de caminos de tierra.

COORDENADAS UTM: X:398185; Y: 4646070; Huso 30

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Chozo y corral para ganado. El chozo es de grandes dimensiones, con planta circular, sólido, de diámetro 4,5 metros y altura de más de dos metros. Se construye con piedras mampuestas y tierra que forman una cúpula por aproximación de hiladas. Tiene una coronación con piedras y tierra. El acceso es pequeño, se realiza por el sureste, tiene un dintel de piedra.

El corral es de geometría regular, se encuentra próximo al chozo. Se construye por medio de muros de piedra mampuesta de poca altura.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Refugio de pastor  
ZONA: Carrailera  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A526000610000KB

Nº DE FICHA:

161

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Polígono 526 Parcela 61. Refugio que se encuentra junto a un conjunto de chozo y corral de la ficha precedente.

COORDENADAS UTM: X:398191; Y: 4646071; Huso 30

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Construcción sencilla, pequeño murete de aproximadamente 1,70 m de altura orientado de espaldas al norte, noroeste. Forma una pequeña curva, y se construye por medio de piedras mampuestas. El pastor se colocaba junto a este muro para protegerse de los duros vientos del páramo en invierno.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo de pastor  
ZONA: Carrailera  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A526000610000KB

Nº DE FICHA:

162

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Polígono 526 Parcela 61. De difícil acceso, a través de caminos y tierra de labranza.

COORDENADAS UTM: X:398242; Y: 4645871; Huso 30

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Chozo de pequeñas dimensiones. Tiene planta circular con diámetro de 3 metros y altura de 2 metros. Se construye con piedras mampuestas y tierra a modo de argamasa. Forman una cúpula por aproximación de hiladas y se corona en la cumbre con piedras y tierra. El acceso se realiza a través de una pequeña puerta que se forma con un dintel de piedra.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Refugio de pastor  
ZONA: Carrailera  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A526000610000KB

Nº DE FICHA: **163**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Polígono 526 Parcela 61. Refugio de pastor que se encuentra junto a un chozo, descrito en la ficha precedente.

COORDENADAS UTM: X:398225; Y: 4645871; Huso 30

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Construcción sencilla, pequeño murete de aproximadamente 1,70 m de altura orientado de espaldas a la dirección del viento. Forma una pequeña curva, y se construye por medio de piedras mampuestas. El pastor se colocaba de pie junto a este muro para protegerse de los duros vientos del páramo en invierno.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del refugio.
- Consolidación de las piedras que han caído del refugio, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del refugio para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del refugio.
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del refugio.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Hito de la suerte de pastor  
ZONA: El Verojo  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buen estado  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A526000560000KW

Nº DE FICHA:

164

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Polígono 526 Parcela 56. De difícil acceso, a través de caminos y tierras de labor.

COORDENADAS UTM: X:398071; Y: 4645807; Huso 30

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Construcción vertical, de más de dos metros de altura en forma de pirámide para asegurar la estabilidad. Es un hito, una señal que marcaba la suerte un pastor, es decir, el área que le correspondía para el pasto de su ganado.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del hito.
- Consolidación de las piedras que han caído del hito, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del hito para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del hito.
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del hito.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo de pastor y corrales  
ZONA: Caco  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A504000320000KF

Nº DE FICHA: **165**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Polígono 504 Parcela 32. De difícil acceso, a través de caminos y tierras de labor.

COORDENADAS UTM: X:396900; Y: 4646573; Huso 30

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Conjunto de dos chozos y sus corrales que se describen en esta ficha y la siguiente. El chozo descrito en esta ficha se encuentra en la parte este del conjunto. Es de gran tamaño y tiene planta cuadrada, en la parte superior se cubre con una cúpula por medio de aproximación de hiladas de piedra, con piedra a modo de argamasa. El acceso es pequeño y se cubre con un dintel de piedra. Se encuentra en estado de deterioro, se han desprendido gran parte de las piedras que conforman los muros.

Los corrales del conjunto son seis, se disponen adyacentes unos con otros, un grupo inicial de cuatro corrales, y una añadido al sur de dos corrales más. Se delimitan por medio de muros de escasa altura de piedra mampuesta.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo de pastor y corrales  
ZONA: Caco  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Mal estado, ruina.  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A504000330000KM

Nº DE FICHA: **166**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Polígono 504 Parcela 33. de Difícil acceso, a través de caminos y tierras de labor.

COORDENADAS UTM: X:396841; Y: 4646546; Huso 30

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Conjunto de dos chozos y sus corrales que se describen en esta ficha y la anterior. El chozo descrito en esta ficha se encuentra en la parte oeste del conjunto. Es de tamaño medio y tiene planta circular, en la parte superior se cubre con una cúpula por medio de aproximación de hiladas de piedra, con piedra a modo de argamasa. El acceso es pequeño y se cubre con un dintel de piedra. Se encuentra en estado de ruina, se han desprendido todas las piedras de cubrición.

Los corrales del conjunto son seis, se disponen adyacentes unos con otros, un grupo inicial de cuatro corrales, y una añadido al sur de dos corrales más. Se delimitan por medio de muros de escasa altura de piedra mampuesta.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Corral  
ZONA: La Cuadra  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buen estado  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A505000440000KK

Nº DE FICHA:

167

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Polígono 505 Parcela 44. De difícil acceso, a través de caminos y tierras de labor. Se encuentra cercano al chozo de La Cuadra, al noreste del corral.

COORDENADAS UTM: X:398650; Y: 4647655; Huso 30

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Corral de forma rectangular, regular, de dimensiones aproximadas de 12m x 10m y una superficie de aproximadamente 130m<sup>2</sup>. Se construye con muros de piedra mampuesta y tiene un pequeño paso al noreste a modo de acceso.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo y corral cercado para ganado. "Cabaña Alta".  
ZONA: La Serrana  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Mala conservación.  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A506000110000KQ, 34022A506000120000KP

Nº DE FICHA: **168**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Es visible desde la carretera P-131 a Valdecañas de Cerrato, que parte del norte de la localidad de Baltanás. El chozo se encuentra en el Polígono 506 Parcela 11 Cabaña Alta. El corral para ganado se encuentra en el Polígono 506 Parcela 12.

COORDENADAS UTM: X:399650; Y:4646993; Huso 30.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El chozo es una construcción de planta circular de aproximadamente 4 metros de diámetro. Está construido por aproximación de hiladas de piedra mampuesta sin argamasa, que forma una falsa cúpula, coronada por un grupo de piedras en la clave. La altura es de 4,5m aproximadamente. Tiene un único acceso a través de una pequeña puerta construida con un dintel de piedra.

A escasos metros se encuentra el cercado de planta rectangular de piedra mampuesta sin argamasa, con muros de 1,20m de altura y superficie de 270 m2 aproximadamente.

El estado de conservación es deficiente. En la parte posterior del chozo se han desprendido gran parte de las piedras que componen la hoja exterior del muro.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo y corral cercado para ganado.  
ZONA: El Rojo  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buen estado, con alguna deficiencia.  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A539000210000KP

Nº DE FICHA: 169

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

En la carretera CL-619 desde Baltanás en dirección a Cevico Navero, 1200 m después de pasar la nave de cerdos que queda a la izquierda, se toma un camino de tierra que sale a la derecha y se avanza por él 900 m. El chozo es visible desde ese punto, hay que caminar 200 m para acercarse. Polígono 539 Parcela 21.

COORDENADAS UTM: X:397561; Y: 4640124; Huso 30

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Chozo de planta circular y gran tamaño, de hasata 5 metros de diámetro exterior. Se construye con piedras grandes en hiladas horizontales, y se cubre en lo alto con una cúpula realiza a través de aproximación de hiladas. Las cumbre se cubre con piedras y tierra. El acceso se fomaliza con dintel de piedra grande, sobre piezas de piedra en las jambas.

Los corrales se encuentran cerca, a 75 m del chozo. Son seis corrales dispuestos en forma de "L", colocados en paralelo Se construyen con muros bajos de piedra mampuesta.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo de pastor  
ZONA: La Aldea, detrás del polígono industrial  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buen estado. Restaurado  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A521000410000KE

Nº DE FICHA: **170**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Polígono 521 Parcela 41.

COORDENADAS UTM: X:394566; Y: 4643770; Huso 30

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Chozo de planta circular de aproximadamente 2,5 m de diámetro y más de 2 metros de altura. Se construye con piedra actualmente unida con mortero de cemento, a raíz de la restauración del chozo. La cubrición se hace a través de una cúpula realizada por medio de aproximación de hiladas.

El estado de conservación es bueno, se ha llevado a cabo una restauración utilizando morteros de cemento y hormigón, material no recomendable para la conservación de estos elementos.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo de pastor y corrales  
ZONA: Portillo Viejo  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: En estado de ruina.  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A501000940000KB

Nº DE FICHA:

171

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Polígono 501 Parcela 94. Se accede a través de un camino que parte de la carretera CL-619 en dirección a Magaz de Pisuerga. Se toma un camino a la derecha y se continúa por el mismo hasta la falda de la cuesta del páramo, donde se encuentra el chozo.

COORDENADAS UTM: X:393564; Y: 4647199; Huso 30

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Chozo de pastor y dos corrales. El chozo se encuentra en la parte este de los corrales. Es de planta cuadrada y se construye con piedra mampuesta y tierra. Se cubre con una cúpula realizada por aproximación de hiladas de piedra. El acceso se realiza a través de un hueco pequeño, orientado al sur y cubierto con un dintel de piedra.

Queda algún resto de los corrales, que son dos y están dispuestos en paralelo. Se delimitaban con muros de piedra mampuesta de escasa altura.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo de pastor de San Gregorio y corral  
ZONA: Palomar de Carretero  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A52400100000KZ

Nº DE FICHA: **172**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Polígono 524 Parcela 100. Se accede a través de la carretera P-130 dirección Hornillos de Cerrato desde Baltanás. Se toma el camino a la izquierda que lleva a la ermita de San Gregorio. El chozo y su corral se encuentran a la izquierda del camino.

COORDENADAS UTM: X:395266; Y: 4644606; Huso 30

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Chozo de pastor y corral de forma cuadrada, muy regular. El chozo se ubica en la esquina norte. Es una construcción circular de piedras colocadas manualmente, sin argamasa, o con tierra a modo de pasta. Las piedras forman una cúpula falsa por aproximación de hiladas. Se corona en lo alto con piedras o tierra. En este caso se encuentra derruida la parte superior. Cuenta con un único acceso, una pequeña puerta orientada al sureste que se forma con un dintel de piedra.

El corral se delimita con muretes de baja altura, aproximadamente 1,20m, construido con piedras mampuestas. Se utilizaba para guardar el ganado.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Chozo de pastor. Corral del Aire  
ZONA: Corral del Aire  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias  
NATURALEZA: Cabaña de pastor, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A523000280000KH

Nº DE FICHA: 173

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Polígono 523 Parcela 28. Cercano a la carretera CL-619, pero no visible desde la misma, se encuentra sobre una loma. Se puede acceder a través de un camino interior que parte de la carretera P-130 donde también se asienta la ermita de San Gregorio.

COORDENADAS UTM: X:393813; Y: 4644974; Huso 30

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Chozo de pastor junto a dos corrales adyacentes. El chozo se encuentra en la esquina noreste. Es una construcción de planta circular, de aproximadamente 4 metros de diámetro. Se construye con piedra mampuesta sin argamasa o unida con tierra. Forma una cúpula falsa por aproximación de hiladas. Se abre un acceso pequeño al sureste formado por una piedra que hace de dintel.

Esta construcción servía de cobijo al pastor cuando éste llevaba su ganado a pastar. El ganado se guardaba en los corrales adyacentes.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del chozo y del cercado, así como en el interior de los mismos.
- Consolidación de las piedras que han caído del chozo y el cercado, y restitución de las mismas.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del chozo para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del chozo o el corral
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia del chozo o corral.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Caseta de majuelo  
ZONA: Toranzos  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buena  
NATURALEZA: Chozo de pastor y corrales de ovejas, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A529000640000KM

Nº DE FICHA:

174

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Situado en la parte noreste de la localidad de Baltanás, sobre el Páramo. La cabaña se encuentra en el Polígono 529 Parcela 64. Toranzos.

COORDENADAS UTM: X:400500; Y:4644223; Huso 30.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

La cabaña de majuelo se sitúa al lado de una viña, se utiliza para guardar los aperos que se utilizan en ella.

Su construcción es similar a la de los chozos, se realiza una falsa cúpula por aproximación de hiladas de piedra sin mortero en la parte superior se tapa con una laja plana. La altura es de 1,8 m aproximadamente. Tiene un único acceso a través de una pequeña puerta construida con un dintel de piedra. Se utilizaban para guardar los aperos del viñedo.

El estado de conservación es bueno.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno de la cabaña, así como en el interior de los mismos.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización de la cabaña para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros.
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Caseta para guardar aperos de labranza  
ZONA: La Ermita  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deficiente  
NATURALEZA: Caseta, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A602000490000RK

Nº DE FICHA: 175

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Situado en la parte oeste de la localidad de Valdecañas, al lado de la carretera que viene de Baltanás. El chozo se encuentra en el Polígono 602 Parcela 49, La Ermita.

COORDENADAS UTM: X:401195; Y:4649749; Huso 30.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Caseta usada para guardar los aperos de labranza. Construcción de planta rectangular, zócalo de piedra mampuesta y muros de adobe. Ha perdido la cubierta, que sería de estructura con cubrición de teja cerámica. Único acceso.

El estado de conservación es muy deficiente, ha perdido la cubierta y los muros de tierra se están lavando porque no tienen ninguna protección superior.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno, así como en el interior.
- Consolidación de los muros o realización de la cubierta siguiendo la construcción originaria.
- Mantenimiento periódico de las construcciones.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización de la caseta para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Palomar de Don Paco  
ZONA: La Mula  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buena  
NATURALEZA: Palomar, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A547000250000KY

Nº DE FICHA:

176

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Situado al norte de la localidad de Baltanás, al lado este de la carretera que va hacia Valdecañas. El chozo se encuentra en el Polígono 547 Parcela 25. La Mula.

COORDENADAS UTM: X:397202; Y:4644521; Huso 30.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El palomar tiene planta cuadrada. Se situaban cerca de los campos de cereal para que las aves pudieran alimentarse. En su interior encontramos los cajones donde las palomas se reproducen y crían a sus pichones. El palomar tiene la cubierta a un agua recubierta de teja cerámica curva. Se encuentra en buen estado de conservación.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de las construcciones.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del palomar para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del palomar
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Palomar  
ZONA: Embilla  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy deficiente  
NATURALEZA: Palomar, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A613000590000RJ

Nº DE FICHA: **177**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Situado al norte de la localidad de Baltanás, al lado este de la carretera que va hacia Valdecañas. El chozo se encuentra en el Polígono 613 Parcela 59, Embilla.

COORDENADAS UTM: X:401123; Y:4649493; Huso 30.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El palomar tiene planta cuadrada. Se situaban cerca de los campos de cereal para que las aves pudieran alimentarse. En su interior encontramos los cajones donde las palomas se reproducen y crían a sus pichones. La construcción de los muros está hecha en adobe, ha perdido la cubierta.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Reconstrucción del palomar.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del palomar para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del palomar
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Palomar  
ZONA: Embilla  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deficiente  
NATURALEZA: Palomar  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A602000620000RS

Nº DE FICHA:

178

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Situado al suroeste de la localidad de Valdecañas, al lado este de la carretera que va hacia Baltanás. El palomar se encuentra en el Polígono 613 Parcela 59, Embilla.

COORDENADAS UTM: X:400983; Y:4649528; Huso 30.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El palomar tiene planta cuadrada. Se situaban cerca de los campos de cereal para que las aves pudieran alimentarse. En su interior encontramos los cajones donde las palomas se reproducen y crían a sus pichones. El palomar tiene los muros de adobe y la cubierta a un agua recubierta de teja cerámica curva.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Rehabilitación del palomar.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del palomar para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del palomar
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Palomar  
ZONA: Prado del Espino  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Deficiente  
NATURALEZA: Palomar  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A530000500000K0

Nº DE FICHA:

179

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Situado al este de la localidad de Baltanás. El palomar se encuentra en el Polígono 530 Parcela 50. Prado del Espino.

COORDENADAS UTM: X:401875; Y:4643147; Huso 30.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

El palomar tiene planta cuadrada. Se situaban cerca de los campos de cereal para que las aves pudieran alimentarse. En su interior encontramos los cajones donde las palomas se reproducen y crían a sus pichones. El palomar tiene los muros de adobe con un recrecido de ladrillo y la cubierta a un agua recubierta de teja cerámica curva.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Rehabilitación del palomar.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización del palomar para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros del palomar
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Conjunto de Casetas de Era  
ZONA: La Cobata  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias  
NATURALEZA: Caseta de era, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: Nº 1: 34022A545000730000KB

Nº DE FICHA:

180

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Situado en la zona de La Cobata, junto a la calle Las Eras.

COORDENADAS UTM de la Nº1: X:396257; Y:4643401; Huso 30.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

La caseta de era es una construcción de pequeñas dimensiones, en torno a 3 metros de ancho por 6 metros de largo. Se construye generalmente de adobe, en algunos casos se coloca fábrica de piedra en la base. Tiene habitualmente un sólo acceso, y se cubre con una cubierta a dos aguas, de teja cerámica. Se situaban junto a la tierra de labor, en una esquina de la misma, y servía de pequeño almacén.

El conjunto de la Cobata consta de tres casetas situadas próximas entre sí, cada una de ellas en una esquina de la parcela. Todas ellas tienen una base de piedra, se construyen con adobes en la parte superior y tienen una puerta de madera.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno de la caseta, así como en el interior de las mismas.
- Consolidación de los elementos deteriorados en muros y cubierta
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo materiales propios de la caseta, barro, ladrillo viejo, no utilizar morteros de cemento
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización de la caseta para que se pueda visitar.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros en terrenos rústicos y en urbanos respetar las alineaciones marcadas.
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia de la caseta.
- No hay que olvidar que estas casetas pueden seguir utilizándose como almacén o para otro uso.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Conjunto de Casetas de Era  
ZONA: La Cobata  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias  
NATURALEZA: Caseta de era, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: Nº 1: 34022A545000730000KB

Nº DE FICHA: **180**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Nº3  
REF.: 34022A545000610000KI  
UTM: X:396230; Y:4643424; Huso 30



Nº2  
REF.: 34022A545000740000KY  
UTM: X:396300; Y:4643392; Huso 30

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Conjunto de Casetas de Era  
ZONA: Camino del cementerio  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Caseta de era, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: Nº 1: 34022A547001280000KF

Nº DE FICHA: **181**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Situado en la zona del camino del cementerio.

COORDENADAS UTM de la Nº1: X:396257; Y:4643401; Huso 30.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

La caseta de era es una construcción de pequeñas dimensiones, en torno a 3 metros de ancho por 6 metros de largo. Se construye generalmente de adobe, en algunos casos se coloca fábrica de piedra en la base. Tiene habitualmente un sólo acceso, y se cubre con una cubierta a dos aguas, de teja cerámica. Se situaban junto a la tierra de labor, en una esquina de la misma, y servía de pequeño almacén.

El conjunto del camino del cementerio consta de cuatro casetas. Dos de ellas tienen una base de piedra, y se construyen con adobes en la parte superior, las otras dos están enteramente construidas con piedra. La caseta Nº2 ha sido notablemente reformada, pues se ha creado una nueva puerta de dimensiones exageradas que rompe con la identidad de este tipo de construcciones.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno de la caseta, así como en el interior de las mismas.
- Consolidación de los elementos deteriorados en muros y cubierta
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo materiales propios de la caseta, barro, ladrillo viejo, no utilizar morteros de cemento
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización de la caseta para que se pueda visitar.
- No construir edificaciones nuevas a menos de 10 metros en terrenos rústicos y en urbanos respetar las alineaciones marcadas.
- Dejar una franja sin labrar la tierra de al menos de 3 metros de distancia de la caseta.
- No hay que olvidar que estas casetas pueden seguir utilizándose como almacén o para otro uso.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Conjunto de Casetas de Era  
ZONA: Camino del Cementerio  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias  
NATURALEZA: Caseta de era, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: Nº 1: 34022A547001280000KF

Nº DE FICHA:

181

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Nº3  
REF.: 34022A547001320000KM  
UTM: X:396230; Y:4643424; Huso 30



Nº2  
REF.: 34022A547001300000KT  
UTM: X:396300; Y:4643392; Huso 30



Nº4  
REF.: 34022A547001550000KG  
UTM: X:396300; Y:4643392; Huso 30

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Conjunto de 11 Casetas de Era de Valdecañas  
ZONA: La Cobata  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Algunas en buen estado, otras con deficiencias, algunas en ruina  
NATURALEZA: Caseta de era, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: N° 5: 34022A613001080000RL

N° DE FICHA: **182**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Situado en la zona de La Cobata, junto a la calle Las Eras.

COORDENADAS UTM de la N°5: X:401212; Y:4649610; Huso 30.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

La caseta de era es una construcción de pequeñas dimensiones, en torno a 3 metros de ancho por 6 metros de largo. Se construye generalmente de adobe, en algunos casos se coloca fábrica de piedra en la base. Tiene habitualmente un sólo acceso, y se cubre con una cubierta a dos aguas, de teja cerámica. Se situaban junto a la tierra de labor, en una esquina de la misma, y servía de pequeño almacén.

El conjunto de la Valdecañas consta de once casetas situadas próximas entre sí, formando un conjunto de mucho interés. Las parcelas donde se asientan las casetas son de forma rectangular, y se colocan unas pegadas a otras, formando una cuadrícula regular. Las casetas se ubican en la esquina de la parcela. De forma general las casetas de este conjunto se construyen con una base de piedra y después con fábrica de adobe. Algunas de ellas están bien conservadas o han sido restauradas, pero existen varias que están en ruina.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno de la caseta, así como en el interior de las mismas.
- Consolidación de los elementos deteriorados en muros y cubierta
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo materiales propios de la caseta, barro, ladrillo viejo, no utilizar morteros de cemento
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización de la caseta para que se pueda visitar.
- Este área está clasificada como Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional, por lo que además de la protección del catálogo se deberá respetar la indicada para este tipo de suelo.
- Conservar los vallados existentes en cada parcela donde se asienta una caseta, son visibles en la ortofoto y forman parte del asentamiento tradicional de las casetas.
- Búsqueda de un modelo agrícola que funcione en parcelas pequeñas.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Conjunto de 11 Casetas de Era de Valdecañas  
ZONA: Carretera de Hornillos  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Caseta de era, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: Nº 5: 34022A613001080000RL

Nº DE FICHA: **182**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Nº6  
REF.: 34022A613001090000RT  
UTM: X:401217; Y:4649428; Huso 30



Nº1  
REF.: 34022A613000720000RA  
UTM: X:401268; Y:4649637; Huso 30



Nº7  
REF.: 34022A613000620000RJ  
UTM: X:401176; Y:4649541; Huso 30



Nº2  
REF.: 34022A613000730000RB  
UTM: X:401330; Y:4649616; Huso 30



Nº8  
REF.: 34022A613000630000RE  
UTM: X:401206; Y:4649559; Huso 30



Nº3  
REF.: 34022A613000720000RA  
UTM: X:401292; Y:4649582; Huso 30



Nº9  
REF.: 34022A613000680000RW  
UTM: X:401234; Y:4649571; Huso 30



Nº4  
REF.: 34022A613000720000RA  
UTM: X:401297; Y:4649560; Huso 30

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Conjunto de 11 Casetas de Era de Valdecañas  
ZONA: Carretera de Hornillos  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Caseta de era, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: Nº 5: 34022A613001080000RL

Nº DE FICHA:

182

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Nº10  
REF.: 34022A613000150000RT  
UTM: X:396230; Y:4643424; Huso 30



Nº11  
REF.: 34022A545000740000KY  
UTM: X:396300; Y:4643392; Huso 30

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Conjunto de 2 casetas de era en Valdecañas  
ZONA: La Ermita, El Molino  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Caseta de era, construcción tradicional  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A602000490000RK, 34022A603050060000RO

Nº DE FICHA: **183**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

La primera caseta se encuentra en el camino de acceso a la Ermita de Nuestra Señora del Campo. La segunda se encuentra en la calle de la Balsilla.

COORDENADAS UTM: X:401278; Y:4649646; Huso 30.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Estas casetas son construcciones vinculadas al cultivo de la tierra, y se utilizaban para almacenar material de trabajo. La dimensión de estas construcciones es pequeña, de paroximadamente 45 m<sup>2</sup> de superficie. Los dos ejemplos de esta ficha, se construyen con una base-zócalo de piedra, sobre el que se construye un muro de fábrica de adobes. Cuentan con una puerta de acceso. La cubierta se realiza a dos aguas, con acabado de teja cerámica.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno de la caseta, así como en el interior de las mismas.
- Consolidación de los elementos deteriorados en muros y cubierta
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo materiales propios de la caseta, barro, ladrillo viejo, no utilizar morteros de cemento
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización de la caseta para que se pueda visitar.
- Conservar los vallados existentes en cada parcela donde se asienta una caseta, son visibles en la ortofoto y forman parte del asentamiento tradicional de las casetas.
- Búsqueda de un modelo agrícola que funcione en parcelas pequeñas.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Conjunto de 2 Casetas de Era de Valdecañas  
ZONA: La Ermita, El Molio  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Ruina  
NATURALEZA: Caseta de era, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: Nº 5: 34022A613001080000RL, 34022A603050060000RO

Nº DE FICHA:

183

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Nº2  
REF.: 34022A603050060000RO  
UTM: X:401455; Y:4649776; Huso 30

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Caseta de era  
ZONA: La Tenada  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Caseta de era, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A603001030000RU

Nº DE FICHA: **184**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Situado en la parte norte de la localidad de Valdecañas de Cerrato. La caseta se encuentra en el Polígono 603 Parcela 103. La Tenada.

COORDENADAS UTM: X:401456; Y:4650062; Huso 30.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

La caseta de era es una construcción de planta rectangular, de una planta de altura y con el tejado a dos aguas. El muro de esta caseta está construido en su totalidad con sillarejo de piedra, hecho llamativo. Posee un puerta de entrada de madera orientada hacia el sur lo suficientemente grande para que cupiera el carro. En ella se guardaban los aperos de labranza. La estructura de la cubierta es de madera y los canecillos que asoman son prolongación de los cabios.

Como su nombre indica, la caseta estaba adosada a una era donde se realizaban los trabajos de agricultura y el trillado del cereal.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno de la caseta de era, así como del interior.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización de la caseta para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Lagar  
ZONA: Camino Hondo  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Lagar, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A547000390000KD

Nº DE FICHA: **185**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Situado en la parte noreste de la localidad de Baltanás, junto a la zona de El Castillo. La caseta se encuentra en el Polígono 547 Parcela 39. Camino Hondo.

COORDENADAS UTM: X:397105; Y:4643803; Huso 30.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Lagar de planta rectangular constuido con muros de adobe con zócalo de piedra. Cubierta a dos aguas con estructuras de madera y cubrición de teja cerámica curva. Los lagares servían para realizar el vino mediante una viga y una prensa. Este lagar se encuentra cerca de la zona del 'Castillo', al pie de las bodegas, por lo que se realizaría el vino y se guardaría a curar en las bodegas.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno del lagar, así como del interior.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar materiales originales en las restauraciones.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización de la caseta para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casetas de Era  
ZONA: Carretera de Hornillos  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Algunas deficientes  
NATURALEZA: Caseta de era, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: N° 5: 34022A524000240000KK

N° DE FICHA:

186

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Situado en la carretera de Hornillos, al noroeste de Baltanás.

COORDENADAS UTM de la N°6: X:396100; Y:4644068; Huso 30.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

La caseta de era es una construcción de planta rectangular, de una altura y con el tejado a dos aguas. Los muros del conjunto de casetas están contruidos en piedra y adobe. Poseen un puerta de entrada de madera lo suficientemente grande para que cupiera el carro. En ella se guardaban los aperos de labranza. La estructura de la cubierta es de madera y los canecillos que asoman son prolongación de los cabios. Cubrición con teja cerámica curva.

Como su nombre indica, la caseta estaba adosada a una era donde se realizaban los trabajos de agricultura y el trillado del cereal.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno de la caseta de era, así como del interior.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización de la caseta para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- Reconstrucción con materiales tradicionales las casetas que se encuentran arruinadas.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casetas de Era  
ZONA: Carretera de Hornillos  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Caseta de era, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: N° 5: 34022A524000240000KK

N° DE FICHA: **186**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Nº2  
REF.: 6439721UM9463N0001GY  
UTM: X:396368; Y:4643728; Huso 30.



Nº1  
REF.: 6340143UM9464N0001KM  
UTM: X:396258; Y:4643777; Huso 30.



Nº4  
REF.: 6340102UM9464S0001PI  
UTM: X:396126; Y:4644021; Huso 30.



Nº3  
REF.: 6241501UM9464S0001UI  
UTM: X:396188; Y:4644012; Huso 30.



Nº7  
REF.: 6340105UM9464S0001FI  
UTM: X:396188; Y:4643907; Huso 30.



Nº6  
REF.: 34022A547000390000KD  
UTM: X:396216; Y:4643865; Huso 30.



Nº8  
REF.: 6340103UM9464S0001LI  
UTM: X:396149; Y:4643981; Huso 30.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casetas de Era  
ZONA: Carretera de Hornillos  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Caseta de era, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: N° 5: 34022A524000240000KK

N° DE FICHA: **186**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



N°9  
REF.: 6340102UM9464S0001PI  
UTM: X:396127; Y:4644022; Huso 30.



N°10  
REF.: 34022A524000850000KF  
UTM: X:396098; Y:4644075; Huso 30.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casetas de Era  
ZONA: Núcleo de Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Caseta de era, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: 6040106UM9464S0001QI

Nº DE FICHA: **187**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Situado en la carretera de Palencia, en la CL-619, al lado del Silo. La dirección es Carretera de Palencia nº 39.

COORDENADAS UTM de la Nª6: X:396008; Y:4643754; Huso 30.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

La caseta de era es una construcción de planta rectangular, de una altura y con el tejado a dos aguas. El muro de esta caseta está construido con zócalo de piedra y el resto en adobe. Posee dos puertas de entrada de madera orientadas hacia el norte. En ella se guardaban los aperos de labranza. La estructura de la cubierta es de madera y los canchillos que asoman son prolongación de los cabios. Cubrición de teja cerámica curva.

Como su nombre indica, la caseta estaba adosada a una era donde se realizaban los trabajos de agricultura y el trillado del cereal. En este caso la era ha desaparecido por el crecimiento del núcleo.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno de la caseta de era, así como del interior.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización de la caseta para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casetas de Era y Palomar  
ZONA: Núcleo de Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Algunas deficientes  
NATURALEZA: Caseta de era y Palomar, construcción tradicional.  
REFERENCIA CATASTRAL: Nº1: 34022A547001210000KB

Nº DE FICHA: **188**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Situado en la carretera de Valdecañas. Caseta Nº1, Polígono: 547, Parcela:121.

COORDENADAS UTM de la Nº1: X:396693 Y:4644000; Huso 30.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

La caseta de era es una construcción de planta rectangular, de una altura y con el tejado a dos aguas. Los muros del conjunto de casetas están contruidos en piedra y adobe. Poseen un puerta de entrada de madera lo suficientemente grande para que cupiera el carro. En ella se guardaban los aperos de labranza. La estructura de la cubierta es de madera y los canecillos que asoman son prolongación de los cabios. Cubrición con teja cerámica curva.

En este conjunto encontramos una aislada y el resto agrupadas junto con un corral y un palomar.

Como su nombre indica, la caseta estaba adosada a una era donde se realizaban los trabajos de agricultura y el trillado del cereal.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Limpieza del entorno de la caseta de era, así como del interior.
- Mantenimiento periódico de las construcciones. Utilizar sólo piedra en las restauraciones, no combinar con ladrillo.
- Iniciar un programa de sensibilización dirigido a la población en relación con el valor de este tipo de construcciones.
- Señalización de la caseta para que se pueda visitar, conocer sus características e historia.
- Reconstrucción con materiales tradicionales las casetas que se encuentran arruinadas.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casetas de Era y Palomar  
ZONA: Núcleo de Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Casetas de era y palomar, construcción tradicional.

Nº DE FICHA: **188**

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Nº2 Conjunto de casetas, corrales y palomar.

REF.: 34022A547001230000KG, 34022A547001240000KQ, 34022A547001220000KY

Polígono:547 Parcela: 123; Polígono:547 Parcela:124; Polígono:547 Parcela:122

UTM: X:396684; Y:4644098; Huso 30.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa de ladrillo  
 NÚCLEO: Baltanás  
 ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muy bueno  
 NATURALEZA: Vivienda  
 REFERENCIA CATASTRAL: 6837603UM9463N0001XY

Nº DE FICHA: **189**

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza Escorraladas 3.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de dos plantas con una fachada decorada y llamativa. Tiene dos plantas y se construye con ladrillo caravista. En la planta baja se ven tres huecos, uno de ellos el acceso, con un arco de medio punto. La puerta es de madera y la parte más alta de vidrio, cerrada con una rejería de hierro decorada. El hueco de ventana a la izquierda del acceso también se forma con un arco de ladrillo de medio punto y cuanta con una hermosa rejería similar a la del acceso. El hueco restante en planta baja es más ancho que los anteriores se forma mediante un arco rebajado de ladrillo. Entre los huecos y en las esquinas de fachada se observan una suerte de pilastras o refuerzos de piedra. Sobre la planta baja se ve una línea de imposta construida con ladrillo.

En la planta primera existen tres huecos de balcón, el central vuela sobre el acceso. Las barandillas se realizan con balaustres, más decorados en el balcón central. Estos huecos se cubren con arcos de medio punto, y sus recercos están decorados con molduras que representan pilastras en las jambas, con fuste acanalado y capitel decorado; y en la clave del arco se observa una pieza con forma de capitel en la parte superior y decorado con motivos vegetales en el inferior. Una línea de imposta moldeada con yeso une los tres huecos. En la cubierta se observa un peto de ladrillo con pequeños pilares embebidos que marcan un ritmo. Es visible una buhardilla a dos aguas en el centro de la cubierta.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de cubierta y otros elementos,
- Retirada de cableado en fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa de piedra  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6837604UM9463N0001Y

Nº DE FICHA: **190**

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza Escorraladas 4.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Pequeño edificio de dos plantas con fachada de piedra con revestimiento en las juntas. En planta baja tiene dos huecos, uno de ellos el acceso, y el segundo una ventana. En la planta primera se ve un balcón con vuelo y barandilla de reja de hierro. Se ven recercados en el hueco de arriba, a modo de separación entre los niveles y en los límites de fachada. En lo alto del hueco de la primera planta hay un cartel con la fecha 1911. La cornisa se realiza con ladrillo, la cubierta es de teja árabe.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de cubierta y otros elementos,
- Retirada de cableado en fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa tradicional  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6837605UM9463N0001JY

Nº DE FICHA: 191

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza Escorraladas 5.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de dos plantas, en esquina. Ofrece dos fachadas a la plaza de las Escorraladas. Los huecos en fachada son de diferentes tamaños y alineaciones. La fachada se encuentra revestida de mortero de cal, se observa bajo el revestimiento que muchos de sus huecos presentan sillares de piedra y dinteles de piedra de gran tamaño.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de cubierta y otros elementos.
- Retirada de cableado en fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa de piedra  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, con deficiencias.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6837606UM9463N0001EY

Nº DE FICHA: 192

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza Escorraladas 6.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Pequeño edificio de dos plantas y un bajocubierta, con fachada de piedra. En planta baja tiene un sólo hueco, el acceso. En la planta primera se ve un hueco, sobre este último otro hueco más pequeño. Se observa un segundo hueco en la primera planta, con recercado de piedra, hoy cegado. Los materiales de fachada son la piedra mampuesta, adobe, sillares en esquinas y huecos. La cornisa se realiza con tres hileras de teja curva de cerámica.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de cubierta y otros elementos,
- Retirada de cableado en fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Edificio aislado  
NÚCLEO: Valdecañas  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Con deficiencias  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 1898904VM0419N00010H

Nº DE FICHA:

193

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza del Corro 1.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Pequeño edificio aislado, construido con adobe, presenta dos niveles. En la planta baja hay un único hueco, el de acceso, que se consta de un arco rebajado de ladrillo, coronado con una hilada de ladrillo a tizón. Las jambas también se hacen en ladrillo, excepto en la parte inferior donde se ubican dos piezas de piedra verticales. Se conserva un puerta de madera con ventana en la parte superior que se abre independientemente de la puerta. En la planta primera planta se ve un único hueco de ventana. El revestimiento de fachada tiene un dibujo que imita la piedra, y en el zócalo dibuja una textura diferente con cuadrados al bias. La cubierta es de teja árabe. El uso de este edificio fue de carácter industrial.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Reparación de revestimiento de fachada.
- Revisión de la estructura y cubierta.
- Retirada de cableado en fachada.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa tradicional  
NÚCLEO: Valdecañas  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, con deficiencias.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 1899705VM0419N0001GH

Nº DE FICHA:

194

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Calle Mayor 7. Edificio en esquina con la calle Balsilla.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de dos plantas y bajocubierta. La fachada está revestida para simular una fábrica de sillería. Toda la fachada tiene un zócalo balco que se eleva en altura en las esquinas y límites de la fachada. Los huecos y las esquinas están decorados para simular un refuerzo de piedra o un dintel. La fachada principal es simétrica y ordenada, los huecos están alineados y tiene dimensiones similares. En planta baja se observan tres huecos, uno de ellos es el acceso, a ambos lados las ventanas. En la planta de arriba se ven tres huecos, alineados con los de la planta inferior. En el eje del acceso, bajo la cornisa, se ubica una ventana pequeña que da luz al bajocubierta.

En la fachad lateral se observa una hilera de tres huecos alineados, en planta baja, primera y bajo la cornisa. Todos los huecos, excepto los ventanucos de arriba, poseen una decoración en la parte superior que simula tres dovelas, la central sobresale de formando un pentágono, y las laterales tienen un chaflán en la esquina exterior.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Reparación del revestimiento de fachada.
- Retirada de cableado de fachada.
- Mantenimiento periódico del edificio.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa con soportales de madera  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, recientemente restaurado.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6738201UM9463N0001QY

Nº DE FICHA: **195**

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza España 12.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de fábrica de ladrillo, con soportal de madera en planta baja, tal y como era originalmente, aunque muy modificado y renovado. En planta baja se ven dos puertas de acceso y una ventana, se cubre con un aplacado de piedra. En la planta superior se ven dos balcones sin vuelo, con barandilla de reja.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de cubierta y otros elementos,
- Retirada de cableado en fachada.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa con soportales de madera  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6738202UM9463N0001PY

Nº DE FICHA: **196**

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Plaza de España 13.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio recientemente renovado y muy modificado. Conserva la morfología de los soportales de madera, visibles en la parte derecha del edificio. Consta de dos volúmenes adyacentes, el primero de tres niveles y el segundo solo de dos. En la planta baja existen huecos modernos de acceso y de ventana. En la planta primera se observan tres balcones, dos de ellos con vuelo, y con barandillas de reja. En planta segunda, se ven dos huecos de ventana. La fachada está revestida con mortero monocapa de color amarillo y la cubierta es de teja.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de cubierta y otros elementos,
- Retirada de cableado en fachada.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Casa tradicional  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, con deficiencias.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6638504UM9463N0001WY

Nº DE FICHA: **197**

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Calle Cantarranas 3.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de tres plantas. La fachada se construye de piedra en planta baja, con piezas de mayor dimensión en los huecos. Las plantas superiores están revestidas con mortero de cemento azulado, y los huecos se recercan con pintura amarilla. En planta baja está el acceso con dos ventanas a la derecha y una a la izquierda. En la planta primera hay tres huecos así como en la planta más alta.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Reparación del revestimiento de fachada en la zona de planta baja, donde se han aplicado morteros desatinadamente.
- Retirada de cableado de fachada.
- Mantenimiento periódico del edificio.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Puerta y cercado agrícola, conocido como "El Cercado"

ZONA: Cercado.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, con deficiencias.

NATURALEZA: Vivienda

REFERENCIA CATASTRAL: 34022A549100260000KA, 34022A549200260000KM, 34022A549090040000KG

Nº DE FICHA:

198

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Esta construcción se encuentra en la zona oeste del municipio, al oeste de la población de Baltanás. Se compone de tres grandes parcelas de catastro: Polígono 549, Parcelas 20026, 10026 y 9004. Para acceder, se toma la ctra. de Baltanás a Lerma (P-141) y se gira en el tercer camino de tierra a la derecha.

COORDENADAS UTM: X:400081; Y: 4643540; Huso 30 (situación de la puerta)

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Cercado de piedra que engloba una superficie de en torno a 46 Ha. El trazado de la cerca es de 3km aproximadamente. Se trata de una construcción de piedra mampuesta principalmente. Existen áreas donde los muros alcanzan mayor altura, o donde se puede observar la presencia de sillares. Estos muros no están coronados, la coronación se realiza en piedra, con forma redondeada.

La cerca posee una puerta de acceso, situada en la zona norte. Esta puerta se construye con sillares de piedra. El dintel se realiza con piezas de madera. Se corona con un tejadillo realizado con canecillos de madera y acabado de teja cerámica. Se encuentra en buen estado de conservación.

Es sorprendente la presencia de una construcción semejante en el municipio. Se trata de un elemento singular de un tipo de explotación agraria. Es al mismo tiempo un elemento de ordenación y colonización territorial.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento de los muros y la puerta
- Conservación de los elementos constructivos originales

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Puerta y cercado agrícola, conocido como "El Cercado"  
ZONA: Cercado.  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, con deficiencias.  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 34022A549100260000KA, 34022A549200260000KM

Nº DE FICHA:

198

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:

FECHA INCOACIÓN:


DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



Nº2  
Imagen de parte del cercado



Nº2  
Vista del cercado desde la lejanía, zona sur



Nº2  
Situación en relación con el núcleo de Baltanás

Nº3  
Detalle de la puerta



Nº7  
Vista del cercado en su zona sureste



CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda tradicional  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6635712UM9463N0001JY

Nº DE FICHA: **199**

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle de los Pastores, 3.

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Edificio de dos plantas y un bajocubierta. La fachada está revestida con mortero blanco, presenta una composición de huecos simétrica. En planta baja se encuentra el acceso y a ambos lados hay dos huecos de ventana. En la planta primera, se observan dos huecos de ventana. En lo alto existe una ventana pequeña que da luz al bajo cubierta. Los huecos están recercados con pintura crema y un borde marcado marrón. El zócalo está pintado con pintura color crema.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Retirada de cableado en fachada.
- Mantenimiento periódico.

CATÁLOGO

FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Vivienda de dos plantas  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Vivienda  
REFERENCIA CATASTRAL: 6737907UM9463N00010Y

Nº DE FICHA: **200**

PROTECCIÓN: AMBIENTAL

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFÍA



EMPLAZAMIENTO



SITUACIÓN

Calle Rondas, 11

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Vivienda de dos plantas y bajocubierta. En planta baja presenta tres huecos, más uno de garaje. En la planta primera se observan tres balcones con rejería. Los huecos se encuentran ordenados y alineados entre sí. En la parte más alta se ve un hueco de pequeñas dimensiones, que da luz al bajocubierta. El edificio ha sido restaurado y posee materiales y elementos propios de la construcción contemporánea.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

- Mantenimiento periódico de cubierta y otros elementos,
- Retirada de cableado en fachada.

## CATÁLOGO

### FICHA DEL CATÁLOGO

NOMBRE: Abrevadero  
NÚCLEO: Baltanás  
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno  
NATURALEZA: Lugar destinado a conducir el agua para que bebieran los animales.  
REFERENCIA CATASTRAL: Pertenece al viario público

Nº DE FICHA:

201

PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

### BIEN DE INTERÉS CULTURAL

BIC: NO

FECHA DECLARACIÓN:


FECHA INCOACIÓN:

## DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

### FOTOGRAFÍA



### EMPLAZAMIENTO



## SITUACIÓN

Calle Fuentevieja.

## DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

Abrevadero por el que fluye una corriente de agua natural donde históricamente han bebido los animales solípedos y rumiantes. Desemboca en el arroyo Fuentelacasa pasando por el Espacio Libre Público.

Se establece un entorno de protección en el entorno del abrevadero y en el entorno del canal que conduce el agua al arroyo Fuentelacasa.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN

-Se establece un entorno de protección en el que no se podrá realizar ninguna edificación.

-En en el enorno del protección situado sobre el viario, se colocará un pavimento tradicional tipo empedrado.